

宏博机械 矿用电加热机组 准格尔电加热机组

产品名称	宏博机械 矿用电加热机组 准格尔电加热机组
公司名称	潍坊宏博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐城关街道纸坊工业园
联系电话	13963672280

产品详情

矿井大气的取样，在风流中取样时，必须注意测点位置，在可以进入的巷道内，取样地点必须位于能够取得所需气体的地方。对污风流的下方位置，取样地点距离最少应有18m。但如其他地点较为有利或需要取得特定的资料时，可不受此限。在处于停滞或流动缓慢的空气中以及空气有可能形成层流形态时，矿用热风电加热机组，取样点必须固定在三个高度上，即顶板下方的特定距离处，井口保温电加热机组，巷道中间附近的特定高度处，底板上方的特定距离处。各取样点需要在间隔不大的时间内重复取样而加以比较，而且各取样点必须保证各次试样均在同一地点采取。另外，也可用管子固定于所需要的某一点并放在风流下风侧，管子长度不少于1m。

煤矿安全管理的重点是：

严查“三wei”

煤矿“三wei”是指wei章指挥、wei章作业、wei反劳动纪律，它是安全工作的万恶之源，严查“三wei”是每个安全检查员的一项重要任务。

细查隐患

及时发现井下所有设备、设施和所有有人活动(包括行走路线)范围内的环境中出现的不安全隐患，并采取相应措施及时消除隐患，是保证安全生产、预防事故的又一根本措施。安全隐患有一般、重大和紧急隐患三种类型。一般隐患是指不会马上酿成事故且不会酿成重大事故的隐患，对这种隐患要“三定”处理限期整改。重大隐患是指可能酿成重大事故的隐患，安全检查员要责令其立即整改，整改处理好以前不准作业或生产，并且安全检查员应盯在现场，监督其整改处理。紧急隐患是指情况紧急，随时或马上就会造成事故的隐患，安全检查员要立即果断地把现场所有人员撤到安全地点，并尽快汇报调度。

入井人员要做到什么？

答：入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯，严禁携带yan草和点火物品，严禁穿化纤衣服，矿用电加热机组，入井前严禁喝酒。

职工在作业时有哪三大权利？

答：职工有权制止违章作业，拒绝违章指挥；当工作地点出现险情时，有权立即停止作业，撤离到安全地点；当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权拒绝作业。

潍坊宏博机械设备有限公司专业生产矿井电热风炉，井筒保温防冻热风炉，矿用电加热器，井口远红外热风炉，蒸汽换热机组。

宏博机械(图)-矿用电加热机组-准格尔电加热机组由潍坊宏博机械设备有限公司提供。潍坊宏博机械设备有限公司（www.hbshebei.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏博机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！