

15kw汽油发电机品牌齐全

产品名称	15kw汽油发电机品牌齐全
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15kw汽油发电机品牌齐全静音的发电机的故障的原因是什么?

1. 不干净、有杂质在高压油管,和的穿针阀的喷雾器,所以可以关闭针阀偶,和高压气体可以解雇并触发阀室。此外,喷油器调压弹簧和挺杆上的污垢部分通过注射器追随者搬到喷油器针阀,或油是用来防止泄漏的棉绳,镀锌铁丝,通过高压油管注入器,可使针阀偶卡住了。
2. 机器温度太高,设备不够酷。供油时间过长,冷却水通道过大或堵塞,泵叶轮端面磨损,发动机过载等,也会导致发动机过热。
3. 将吸入阀磨损,使喷油器在喷油停止时停止,从而导致喷嘴燃烧焦炭,导致卡的失效。
4. 喷雾压力过低,导致燃烧室高压气体的产生;
5. 当喷油器安装时,垫圈或垫圈损坏,导致泄漏,喷油器的局部温度过高,卡死。
- 6、零件制造的原因,如气缸盖上的喷油器安装孔与喷油器、针阀体、气缸头间隙安装孔太小,气缸盖喷头安装孔加工过深。

产品型号 : B-15GDI

发电机参数

- 额定功率KW 15
- 备用功率KW 16

- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 F

· 工作温度范围 °C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置 、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动 、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

15kw汽油发电机品牌齐全在静音的发电机中过量的油有什么危险?

(1)在曲轴的前端和后端容易发生泄漏，增加了油的消耗，同时也污染了环境，使维护更加困难。

(2)当发动机被曲轴搅动时，机油可以开始发泡并恶化，增加曲轴转动阻力，高油位也会阻碍连杆的运动，从而降低机械效率。

(3)由于燃烧室燃烧增加，油耗增加。当油被燃烧时，很容易在活塞环中形成碳，活塞和喷嘴的顶部阀座，导致活塞环的死亡和喷嘴的堵塞。

(4)高油面在连杆大端搅拌下容易产生油气，当高温点燃时，会引起曲轴箱爆炸。因此，机油比错误要好得多，一般的机油管线应该略低于油表上的刻度，过高的油位可能会适得其反。