

成都地下室地面空鼓，厂房地面空鼓，AB-5灌浆树脂

产品名称	成都地下室地面空鼓，厂房地面空鼓，AB-5灌浆树脂
公司名称	北京冶建工程裂缝处理中心
价格	68.00/kg
规格参数	品牌:工程师 型号:AB-5灌浆树脂 用途:地面空鼓
公司地址	北京市海淀区长春 桥路5号
联系电话	18600262690

产品详情

成都地下室地面空鼓，厂房地面空鼓，AB-5灌浆树脂

详情咨询：赵工18600262690

对于已经存在地面空鼓怎么处理的，建议采用北京冶建工程裂缝处理中心工程师系列产品进行灌浆修复处理。将瓷砖空鼓怎么处理位置灌注饱满，确保建筑的整体性、耐久性，满足正常使用要求。

主要材料：工程师AB-5型灌浆树脂。

工程师AB-5型灌浆树脂为地面空鼓怎么处理专用胶，对于砂浆空鼓、混凝土空鼓、地面空鼓怎么处理及混凝土裂缝修补等各种状况尽可进行灌浆处理。

工程师AB-5树脂性能

型号	类型	粘度 (Mpa.s/20)	抗压强度 (Mpa)	拉伸强度	粘接强度 (MPa)	延伸率 (%)
AB-5	瓷砖空鼓处理 专用	60-100	40	>10	>3.0	8

1. 施工步骤

(1) 施工前准备

确认需要瓷砖空鼓处理部位。

瓷砖空鼓处理位置钻孔，表面清理，埋注浆咀。

(2) 瓷砖空鼓处理化学灌浆

注浆咀布好后实施注浆：根据瓷砖空鼓怎么处理部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。

工程师AB-5型灌浆树脂配好后倒入注浆机容器内。

用高压灌浆机将工程师AB-5灌浆树脂灌入瓷砖空鼓处理位置，证明灌注饱满随即关闭阀门。注浆时要防止注浆液从别的孔外溢浆，造成浪费。确认注浆完成，卸除机具。

48小时后树脂初凝；干燥养护7天后可正常使用。

2. 灌浆质量检验方法：敲击检测。取芯检测。

3. 灌浆质量保证：

现场使用的灌浆树脂符合技术性能指标。已经进行瓷砖空鼓怎么处理的部位将不再出现空鼓情况，保证混凝土的整体性、耐久性。

地面空鼓怎么处理已经成为工程质量中的常见事故，前期积极采取措施防治，后期找准有效瓷砖空鼓处理方法尤为重要。有效的预防措施和修复方法能更好地融洽施工单位与建设企业之间关系，也能更经济实惠的帮助施工单位解决问题。

地面结构的破坏往往源于微不足道的一块小小的空鼓，两层之间的瓷砖空鼓处理往往是造成瓷砖开裂的最主要原因。因此，瓷砖空鼓怎么处理是我们应该注重以及亟待解决的问题。