# 水管清洗机设备生产商多功能地暖清洗以及太阳能热水器

产品名称	水管清洗机设备生产商多功能地暖清洗以及太阳 能热水器
公司名称	乐陵众泰鼎环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐陵市阜平西路翡翠绿洲沿街
联系电话	18266160581

# 产品详情

家庭用户常常在空调使用一段时间后,有的柜机空调打开时,发现内部有大量的垃圾、蟑螂及其他害虫,怪味非常难闻。这是由于长时间的使用,却为正确的清洁保养空调,导致空调内部静电作用和反复空气循环,使过滤网、蒸发器翘片表面积聚大量灰尘、污垢及大量有害细菌,而对人体造成危害!

?空调长期不清洗的危害:???

??1.致使制冷、制热效果下降,增加耗电量、噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率,降低空调的使用寿命!???

?2.由于开空调时,门窗密闭,空气不流通,不仅会产生异味,而且会滋生细菌病毒(如大肠杆菌、军团菌、霉菌)、螨虫等。污染室内空气,传播疾病,严重影响人体健康!??

???3.长时间呆在空调间里,特别影响人的身体健康,如果使用空调不当,受空调冷气侵袭,毛细血管收缩,汗毛孔紧闭,体内热量散发不出来,容易使体温调节中枢和血液循环中枢失去平衡,引起发热,咳嗽等感冒病症,俗称"空调病"?

?久不清洗的危害:空调室内机的蒸发器和室外机的冷凝器蒙满灰尘时,就会影响冷气和热量的散发,从而导致空调制冷或制热效果减弱,费电费时;当空调开启时,空调内的细菌会被直接吹散到室内的空气中,对人体造成直接伤害。很多家庭在炎夏过去空调停止使用后,都会忽视对空调的清洁,于是空调吸尘网上吸附着的大量灰尘、螨虫、花粉、虱子和霉菌就开始大肆繁衍。到第二年再次使用空调时,这些病菌、病毒、霉菌和灰尘就被空调吹送出来,往往引发大规模的呼吸道感染和过敏性皮炎。

清洗办法:因此,空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。要彻底杀灭空调中的病菌 ,最好请专业技工用空调专用清洗液清洗一次。?

??提示空调的清洗直接影响到家人的健康,所谓的空调病,发生的原因也和空调的清洗有关。?

油烟机清洗剂使用方法众泰鼎环保设备科技有限公司,专注于家电、水管清洗技术研发、水管清洗设备

、家电清洗机设备生产的创新型企业。公司位于山东乐陵西开发区,具备独立研发和生产能力,众泰鼎家电清洗机设备、水管清洗设备、水管清洗服务、清洗设备定制为众泰鼎环保设备科技旗下核心业务,以"诚信为本"的产品理念,"诚信、专业、敬业"的服务理念,扎根经营,赢得客户的支持与业界的认可。众泰鼎环保设备科技拥有多项水管清洗技术,能够解决各项管路清洁、净化工程,有着扎实的住宅/别墅/工厂/医院/学校/企事业单位/机关单位/星级酒店等自来水管净化、清洗服务技术和经验。

#### 公司名称:

乐陵众泰鼎环保设备有限公司

企业类型:

生产、OEM、ODM

经营模式:

招商代理\OEM贴牌、清洗服务

主营行业:

数控机械设备>家电清洗机设备、水管管道清洗机设备、技术服务支持

【名称】油烟机清洗剂

【适用对象】抽油烟机,电磁炉,油烟灶具,厨房油污,厨房电器、油烟排风扇、煤气灶、天然气灶、 灶台、锅盖、厨房玻璃、瓷砖上的油污,不锈钢等金属表面油污等等

【主要成分】表面活性剂、增效剂、金属保护剂

【功能】清洁、保养。快速分解附着在电器表面难以清除油渍、污垢,达到光亮一新的效果。

【包装储存】箱装,请勿重压,贮存于干燥、阴凉处

【使用原因】清洗油污可延长油烟机使用寿命,及清除叶轮及风机内外表面的油污垢、特别是油污等杂质:防止风机锈蚀。并有效除味除菌。

### 【优点】

- 1、专为厨房电器而设计的超强清洁配方;
- 2、快速分解顽固油渍、污垢;
- 2、无须拆卸、免过水、不留残余;
- 3、环保原料,中性配方,绝对不损伤电器表面电镀层和油漆。

#### 【使用方法】

我们都知道重金属污染的伤害:皮肤溃疡、皮炎、湿疹、慢性中毒……杂菌的伤害,影响肾脏和中枢神经系统,长期摄入还易导致癌症;"微藻植物、病毒"的伤害:伤寒、霍乱、肠胃炎、痢疾和传染性肝炎等。

根据研究,国内建筑物的水管,大多采用铁管或PVC管,一般而言,屋龄超过五年的房子,自来水管壁便会开始沉淀重金属、孳生杂菌、微藻植物等有害物质。随着时间越久,锈蚀、积垢的情形便日益严重,多年没洗的水管比马桶还要脏1000倍!水管内壁沉积的重金属、锰、镉及杂菌,足以毒死7头大象和可以让3000条铁丝虫存活一个月。

铁浸泡在水中容易被腐蚀,天天浸泡在水中的自来水管内壁回事怎样的呢?这是水总管在二手房装修服务中拆下的自来水管内壁。

这些重金属、杂菌、微藻植物通过生活用水一点点被人体吸收。在短时间内不会出现很明显状况,但是 长期使用这样的水,对人体健康不会有正面的影响,肝癌、肾病、皮肤病及一些精神病状况会也会悄然 上身。

许多人都有定期清洗水塔的观念,却忽略从水塔到用户端的水管中藏污纳垢问题,通过最新的洗水管设备,不洗不知道,洗了吓一跳。从自来水管内,竟可清洗出黑色、咖啡色、赭红、浊白色的污水,令人担忧,而这样的脏水管俨然成为饮用水二次污染源头!水管清洗已成为生活中必须做的一件事,在这一年的开始让我们为水管洗洗澡,保护家人饮水健康

在中国,长久以来,人们对于生活用水的维护,对于清洗水管这个名词非常陌生,其原因是以前没有这种清洗水管技术。所以现在一个有着巨大潜力和挑战的空白市场正悄然兴起。

须知,在日本,在欧美这些发达国家的居民理念中,二十年前,他们便意识到水管清洗的重要性,而在 日本,他们更是每一年清洗一次住宅或者公共场所的自来水管。

目前,中国建筑内的自来水管材质大多为铁管和胶管,而如果这类材质的自来水管使用年份超过五年, 那么自来水管内部便会开始沉淀重金属等有害物质,更会滋生杂菌、微藻类等多种引发身体炎症或者癌 症的病菌。

据数据统计,目前中国家庭用户超过4.5亿户,其中90%使用自来水管道,全国大小城市超过1700个,城市房龄超5年的占18.7%,超10年的占36.7%,超20年的占35.2%,超30年的占9.04%,经调查证明,使用年限超过5年的水管基本受到不同程度的污染,也就是说明房龄超过五年的房子就有必要每一年至少清洗一次水管的污垢。

由于国民对水管清洗的认知度不是很高从而导致水管清洗一直没有普及,目前国内加入到定期清洗水管行列的家庭不到万户。

市场占有率最高的几个城市诸如上海、深圳、北京也没有超过5%,但由此也说明了水管清洗市场发展空间巨大。

而随着政府将水污染工程提升为一级民生项目,这一类环保清洁项目将会得到政府的大力扶持,可见前景光明,市场火热。众泰鼎环保设备有限公司水管清洗项目必将引领家政服务业掀起新风潮。

高周波脉冲管道清洗设备,可清洗包括家庭自来水管、地暖管道、中央空调冷凝管、医疗设备输送管等 有源或者无源管路。

整机防水设计,工作电压24V,无需担心漏电风险。

本机自带报警功能:三挡脉冲强度调节,脉冲时长设定,记录次数功能,设备清洗水压低于0.5MPa,具有智能,安全,性能稳定的特点。

定制进口锅仔片, 经久耐用, 采用微电脑控制, 操作更简便, 机身集成度更高, 性能更稳定。

外观采用铝合金航空箱,主板5寸超清VA液晶显示屏,高色彩显示,高亮度,24V低电压,保障施工人员安全。增加工具箱层,存放配件和工具,使用起来更方便。整机采用国产+进口一线配件。

可按需调节脉冲时长,仅需进入机器设置功能,选定脉冲时长,按机器加减调节按键,即可调节脉冲时 长数值。

### 清洗流程:

#### 一、管路检查

检查自来水管道各个出水位置、总阀开关、洗衣机位置、马桶位置、热水器位置及个数,检查自来水管接口及水龙头等的使用情况及好坏并关闭。

#### 二、连接设备

将设备接入水管,关闭带有进水功能的家用设施,比如:拆除热水器接管,并与设备连接,连接时须注 意热水器是否使用三角阀,如使用三角阀需拆除并用直接连接上。

#### 三、测压、测漏

设置气压,关闭所有水龙头使用测漏功能检测水管是否漏水。按下测漏按钮,使管路充满气体,报警声响起后,保持5分钟,观察输出参数表数值是否持续下降,如不断下降则表示水管漏水。测漏完毕,缓慢打开离设备最远端水龙头,泄掉管内压力

#### 四、柠檬酸清洗

打开离设备最远端水龙头,水龙头打开,开启脉冲功能,将其柠檬酸与污水冲水(约一分钟),依次打开 各水龙头让柠檬水打出,全部打出后必须将水龙头关闭。

## 五、脉冲清洗

将柠檬酸排出后,打开总水源开关,让自来水清水进入管道。打开水龙头,启动设备脉冲清洗功能。当水龙头排出的污水变为清水后,使用暂停键暂停设备并关闭水龙头。

## 六、清洗完毕

将所有接口复原,测试所有龙头出水情况,收好设备及配件,进行卫生清洁。

#### 本机操作注意事项:

- 1、各连接部件务必扭紧,防漏水、漏气,连接管件需插到底部,拆卸时需将连接头的卡环压到底再拆卸。
- 2、排污点连接的排放点最好选择马桶或下水道,以免排污时污染环境。
- 3、空压机供气不要超过5个压力,防止老化/质量不好的管道破裂和损坏。
- 4、冬季施工完毕,为防止户外运输过程中机器内部管件冻裂,请施工完毕将设备内残留的水排干。

# 施工安全注意事项

- 1. 延长线与设备不可弄湿,工作不得打赤脚,有触电危险。
- 2. 测压过程中,若压力表下降,说明有管路有漏,需查明原因,并与客户说明原因,若有漏压情况,建议不进行清洗。
- 3. 遥控器不可进水,手潮湿请先擦干再按按钮。设备控制面板不可进水,工具箱不可让柠檬酸水流入,导致管子配件接头腐蚀,致接头密合度不良漏水。
- 4. 施工时因配套使用空压机,因此会产生一定噪音,须提前说明请住户谅解,本公司所使用的设备均为静音设备,已经很大程度降低噪音。
- 5. 电源延长线不可过长过细、否则可能影响空压机正常使用。