

瑞格电机 发电机组报价 贵州发电机组

产品名称	瑞格电机 发电机组报价 贵州发电机组
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

产品详情

柴油发电机组按用途分类，可分为常用电源、备用电源、应急电源。无论哪种用途，柴油发电机组都要“能启动，能供电，运行正常”如果无法做到这些，那么柴油机组就成为了摆设。我们使用柴油发电机组的过程中，可能会发现机组冒黑烟。注意了，贵州发电机组，检查以下几个方面，查找黑烟的原因，避免发电机组出现故障。

- 1、进气温度太高。
- 2、空气滤太脏或进气管堵塞。
- 3、喷油嘴滴油或雾化不良。
- 4、喷油泵有问题。
- 5、喷油提前角不对。
- 6、气门间隙不正确。
- 7、气缸磨损严重。
- 8、增压器有问题。

发电机冒黑烟的话要如何解决?

- 1、拆下空滤，检查空滤是否堵塞。

- 2、进气管进气阻力大，检查进气管是否有泄漏点，或者挤压变形导致堵塞，并观察排气烟度变化。
- 3、更换柴油滤芯，观察排气管烟气变化。
- 4、喷油器、高压泵柱塞或出油阀故障，发电机组厂家，互换喷油器后观察烟气变化。
- 5、涡轮增压器故障，发电机组，转速不够，导致发动机冒黑烟。
- 6、火花塞点火能量缺失，时有断缸现象。
- 7、排气背压，排气系统堵塞造成进气不足，燃烧不充分，混合气过浓。
- 8、油泵或油压调节阀损坏，压力增大，发电机组报价，供油量增多，造成混合气过浓。

柴油发电机组的价格和品牌以及配置息息相关:柴油发电机组厂家，康明斯发电机组现在市场上的柴油发电机组的品牌很多，进口的柴油发电机组肯定在各方面比国产的柴油发电机组要好很多，但是价格就必须是考虑的因素了。让很多客户都不知道应该选择哪一种。还有其价格较高，所以广大用户在购买发电机组之前都会对它的价格和使用成本结合自身的情况进行综合分析，最终决定是否有必要购买发电机组，或者购买哪种档次的柴油发电机。