

# 昌旭耐材 硅铁粉批发 安徽硅铁粉

产品名称	昌旭耐材 硅铁粉批发 安徽硅铁粉
公司名称	安阳市昌旭耐材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市龙安区龙泉工业园
联系电话	15237280088 15237280088

## 产品详情

硅铁冶炼过程中，由于炉料粘，硅铁粉批发，料面透气性不好，或电极工作短，电极跟部或其周围的薄弱部位，喷出较大压力的高温热气流，形成灼白色火焰，这种现象叫“刺火”，也叫跑火。

比较容易刺火的部位：

1、当炉况发粘，料面透气性不好或锥体过尖，刺火往往发生在电极沾结粘料的地方，或料面某一尖峰薄弱之处。

2、当电极工作端过短时，这时热量集中在电极周围，刺火多发生在电极根部。

刺火的原因是多方面的。主要有以下几点原因：

虽配料比正常，但由于操作不当，列如偏加料，加料速度过急或料面形状过尖等，加上捣炉不及时，不彻底，使料面透气性变坏，炉内气体压力比较大，突破薄弱的料层而产生刺火现象。

硅铁废渣有哪些作用：

硅铁废渣常被许多炼钢厂家采购，再生产较少钢材的情况下通常采购较为昂贵的冶金材料通常会增加成本，硅铁粉厂家，这时选购硅铁废渣来用于炼钢就显得非常明智，硅铁废渣放入钢水中后其中的硅元素可以快速将钢水中的氧气脱离提升成品钢材质量的作用。

硅铁废渣也被许多铁合金厂家用于硅铁、金属硅的回炉转炼，在生产硅铁、金属硅等冶金产品时通常需要回炉处理，另外采购新的回炉材料会大大增加冶炼成本，安徽硅铁粉，使用硅铁废渣可以起到良好的效果，不仅可以增加硅铁、金属硅中的硅含量同时又可大大降低冶炼成本。

粒度过大时，炉料电阻减小，电极不易深插入炉料，造成炉温低和坩埚小，冶炼不正常。粒度过小或粉末多，则烧损较大，硅铁粉供应商，易使炉况变粘，影响料面的透气性。因此，焦炭要有一定的使用粒度。大硅铁电炉所用焦炭粒度以小于8毫米为宜。小硅铁电炉炉温低，为提高温度有在操作上采取“闷烧”过程，加些焦末可有助于料面的烧结，从而使电极较深的插入炉料中。所以，小容量的硅铁电炉冶炼时，可用少量的焦末。

对焦炭物理性能要求不做具体规定。可根据生产实践，来选择较合适的焦炭。

昌旭耐材(图)-硅铁粉批发-安徽硅铁粉由安阳市昌旭耐材有限公司提供。安阳市昌旭耐材有限公司(www.aycxnc.cn)是一家从事“球化剂,孕育剂,耐火材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌旭耐材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昌旭耐材在铁合金及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！