宿州市危房改造检测单位出具资质报告

产品名称	宿州市危房改造检测单位出具资质报告		
公司名称	广东中建研检测鉴定有限公司		
价格	.00/个		
规格参数			
公司地址	深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东商业城 华创达文化科技产业园11栋A座604		
联系电话	13528448808		

产品详情

宿州市危房改造检测单位出具资质报告

宿州市危房改造检测//新闻

危房鉴定危房改造重建检测

首先,危险房屋是指结构已严重损坏或承重构件已属危险构件,随时有可能丧失结构稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。在《危险房屋鉴定标准》中,危险房屋被分为A、B、C、D四个等级,具体分级如下:

A级:结构承载力能满足正常使用要求,未腐朽危险点,房屋结构安全;

B级:结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求:

C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房;

D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房。

农村危房鉴定单位认为危房鉴定应以地基基础、结构构件的危险鉴定为基础,结合历史状态和发展趋势 ,全面分析,综合判断。

危房鉴定 一般检测单位在具体检测实施中,具体做如下检测工作:

- 1)调查房屋建筑概况:对建筑的年代、布局、功能、风格、环境,以及终要求进行了解和解析。
- 2)考证房屋历史沿革,重点保护部位及保护要求;

- 3)建筑结构图纸测绘:重新对房屋的整体布局、结构尺寸等进行测量,并绘成图纸;
- 4)结构体系复核检测;
- 5) 构件尺寸和配筋复核检测;
- 6)结构材性检测;
- 7)房屋完损状况检测;
- 8)房屋倾斜及沉降测量;
- 9)结构验算与安全性分析;
- 10) 抗震性能评估;
- 11)结构维修可行性建议。

通过以上检测手段,判断建筑的现阶段状况,安全和质量的综合性评估,保证建筑物的长期和良好的运行状态,在检测中,为建筑物提供安全保障,并出具全面的房屋检测报告和房屋加固建议及方案。

现状:房屋标准"寿命"50年

房屋的"寿命"究竟有多长?房屋安全鉴定员们给出的答案是,按照建筑结构设计基准期来算是50年。 房屋从交付使用之时开始,就是投入维护的开始,如不及时维护或维护不当,房屋的安全性、可靠性就 会严重降低,使用寿命也会大幅缩短。根据一些资料显示,新中国成立以来兴建的房屋中,有很大一部 分已进入了"中年"或者"老年期",但是由于对后期维修投入不足,房屋的失修、失养现象比较普遍 。

如果后期维护得好,房屋的使用寿命会大大延长。

但是,由于武汉城市发展的需要和人为使用不当等因素,部分房屋提前寿命终结。一些居民随意在自己的房屋内"敲敲打打",给一栋楼造成"毁灭性"的伤害,安全鉴定员们就曾亲见一栋楼因为36户居民都在家里改建无烟灶台而将大楼的一侧墙壁掏空。

分析:自然老化是主要原因

究竟有多少危房?它们都在哪里?房屋安全鉴定员们表示,暂时没有准确的数字,他们目前只鉴定有申请要求的房子,去年,武汉市要求他们检测的房屋总面积是80多万平方米,其中危房的面积约在12万平方米。

安全鉴定员们介绍:危房产生的原因,可以总结为五个方面:

房屋先天不足。上世纪八十、九十年代,对房屋的技术标准要求较低,包括设计、用料等,较现在的标准而言,都要宽松许多,所以当时合格的房屋,按照现在的标准要求,可能就是不合格的。

受到外力作用。开挖地下停车场,机械打桩的振动,会导致附近房屋出现不同程度的危房症状;大量抽汲地下水引起的地下水位变化等,均会造成房屋地基基础的下沉、变形及承载力降低,进而造成上部结构的开裂、倾斜,甚至倒塌。

自然老化、损耗。这种正常损耗原因形成的危房要占到危房总量的85%以上。

房屋后天失调。房屋建成后,有些住户疏于对房屋的保养,遇漏水不管,遇裂缝不理,时间一久,小问题也成了大问题。尤其是违章加层、违规装修等伤害房屋结构等行为。

除了以上因素之外,台风、地震等也能对房屋造成伤害。

按照建设部第4号令《城市危险房屋管理规定》明确定义:危险房屋,系指结构已严重损坏或承重构件已属危险构件,随时可能丧失机构稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。按照危险房屋鉴定标准,分为A、B、C、D四个等级,即非危房、危险构件、局部危房、整栋危房。合肥究竟有多少危房,将在这次排查之后,可能会有一个准确数字,安全鉴定员们介绍。

房屋建筑危险性鉴定是综合性较强的工作,对明确危险点数量及构件总数的建筑可应用"危房鉴定标准智能评定程序"进行综合评定。此外,定量评定之前应对房屋建筑进行整体考虑,从而判别其是否处于危险状态。应用典型鉴定实例阐述鉴定过程中应考虑的地基基础上部结构及围护结构情况。综合《危险房屋鉴定标准》、《地基基础设计规范》、《建筑变形测量规范》等规范对建筑的危险性评级。

建筑结构的危险性鉴定主要为明确建筑的危险性等级,从而判断建筑现阶段所处的危险性程度。鉴定过程主要依据《危险房屋鉴定标准》(以下简称《标准》)进行鉴定评级。过程中还应参考现行《建筑地基基础设计规范》(以下简称《地基》),《建筑变形测量规范》(以下简称《变形》)进行综合鉴定。房屋建筑鉴定经常用到的《民用建筑可靠性鉴定标准》主要是对房屋建筑的安全性、正常使用性、可靠性做出鉴定。

危房安全检测鉴定评定方法:

房屋评定方法因为我们鉴定的是生土结构土房,重点放在 D级,因为D级是房屋危险性鉴定一级,损坏*严重,有以下四种情况:

- 1、地基基础:地基基本失去稳定,基础出现局部或整体坍塌;
- 2、墙体:承重墙有明显歪闪、局部酥碎或倒塌;墙角处和纵、横墙交接处普遍松动和开裂;非承重墙、女儿墙局部倒塌或严重开裂:
- 3、梁、柱:梁、柱节点破坏严重;梁、柱普遍开裂;梁、柱有明显变形和位移;部分柱基座滑移严重,有歪闪和局部倒塌
- 4、 屋盖:木屋架歪闪,部分屋盖塌落。

危房安全检测鉴定不满足相关规范要求的,需要进行加固处理:

- 1、钢筋混凝土外加层加固法:属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
- 2、钢筋水泥砂浆外加层加固法:属于复合截面加固法的一种。其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但提高承载力不如前者;适用于砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧穿墙 箍筋的封闭。
- 3、增设扶壁柱加固法:属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近,但承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。