

# 西门子6ra70运行速度不稳输出电压低维修

产品名称	西门子6ra70运行速度不稳输出电压低维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:6ra70报励磁故障维修 6ra70:西门子控制器显示F001 德国:西门子6ra70故障维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

西门子6ra70运行速度不稳输出电压低维修、西门子直流调速器显示F001故障原因、西门子直流调速器显示F004故障维修、西门子6ra70维修电话、苏州西门子6ra70启动无显示维修、湖州西门子6ra70直流控制器报励磁故障维修、西门子直流调速器启动烧保险维修、西门子直流控制器启动就报警维修、西门子直流调速器启动烧可控硅维修、西门子直流调速装置显示F031故障维修、西门子直流调速器厂家维修电话、西门子直流调速器电源板维修、宁波西门子直流调速器维修电话、

维修6RA70西门子直流调速|直流故障常见|速度不稳|不出力|输出电压低|烧可控硅|无励磁电压|烧保险|无显示|F031|F005|F068|F052|F004|FO11|F042|西门子直流调速故障维修

F001 电子板电源故障 F004 电枢电源板缺相故障 F005 励磁板故障 F006 欠电压故障

F007 过电压故障 F008 F009 进线电源频率故障 F011 GSST1 电报故障

F012 GSST2 电报故障 F013 GSST4 电报故障 F030 电枢电流过大导致脉冲封锁

F031 速度调节器监控 F038 超速F040 故障激活 F042 测速机故障

F046 模拟可设置输入故障 F048 编码器故障 F050 优化不通过

F052 优化中断 F062 内部存储器故障

西门子6ra70运行速度不稳输出电压低维修、

一：SIEMENS代理销售：

西门子大型传动6RA706RA24、6RA28、6SE70、6SE71

标准传动 MM420MM430MM440

运动控制系统6FC、6SN、6FX、1FT、1FK、1PH等数控伺服产品

MC6SE70产品

工业自动化系统S7200S7300S7400S5系列产品

二：传动备件现货供应,全型号如下：

C98043-A7002-L1C98043-A7001-L1C98043-A7006-L1C98043-A7009-L1

C98043-A16001-B4C98043-A1601-L4C98043-A1600-L1

6SE7023-2ES87-2DA06SE7028-0ES87-2DA06SE7032-7EB87-2DA0

6SE7090-0XX84-0AB0 6SE7033-2EG84-1JF1 6RY1700 6RY1701 6RY1702  
6RY17036SY7000-0AB286SY700-0AB30 6SY7000-0AD50 6SY7000-0AA75 6SY7000-0AB42 6SW1700 6RX1240  
6SX7010

6SL3362-0AG00-0AA16SY7000-0AE336SY7000-0AC75

三：上海SIEMENS传动产品专业售后维修中心：

西门子6SE70、MM440、MM430全系列变频器

西门子6RA70、6RA23、6RA24全系列直流调速器

西门子S5、S7200、S7300、S7400全系列PLC

西门子工控机西门子TP270MP277触摸屏

西门子伺服控制器、伺服电机、数控系统维修

西门子6RA70维修，6RA7018维修，6RA7025维修，6RA7028维修，6RA7031维修，6RA7075维修，6RA7078  
维修，6RA7081维修，6RA7085维修，6RA7087维修，6RA7088维修，6RA7091维修，6RA7093维修，6RA70  
95维修，6RA7098维修，

选件附加板的启动

为了安装附加板，请看5.3.2节，选件附加板的安装。在那里也说明可以使用几块附加板及他们应插  
在那一个槽中。

基本整流器在合闸时自动检测所有安装的附加板。

通过参数设定用于通讯所需的设定。在第8章中的功能图给出为此目的的参数一览表。

如果有两块同型号的板(如两块EB1板)装在同一整流器中，为了参数化，在槽中的板的排列顺序也不

同。装在具有低字母槽中的板是第1块板(即第1块EB1板)，装在高字母槽中的板是第2块板(即第2块EB1板)。第1块板通过相应参数的变址1，第2块板通过变址2进行参数化(如为了确定EB1板模拟输入信号类型，将参数U755.001用于第1块EB1板，参数U755.002用于第2块EB1板)。

### 7.7.1 工艺板(T100, T300, T400)的启动过程

#### 注意

自由配置的工艺板T300和T400保证了正确的工作(用SIMOREG 6RA70使板运行和数据交换)。

用户有责任保证系统的正确配置。

1 附加板在电源断开状态下插在位置2中。

2 在再一次合闸后，工艺板已准备好参数的存取(d和H参数，有时是c和L参数)。

通过适合的连接器或开关量连接器，在基本整流器侧实现过程数据的内部连接(见第8章，功能图Z110)。

控制字和状态字位的意义见第8章，图G180至G183。

如果除工艺板外，还使用一个通讯板，则基本整流器通过工艺板进行数据交换。基本整流器不能直接存取通讯板的数据。传输数据的接线决定于工艺板的配置或参数化。

如果已用T400取代模块T300，则T300仅用于特殊场合。

如在插槽2中有工艺板T400和T300，仅允许在槽G中插入一块通讯板(CBC、CBD、CBP2、SCB1)。

工艺板T400为了经常使用已配置了标准软件包。他们可同时使用几种功能而不需另外的配置(如输入/输出、串行接口、连接到一块通讯板)。