

酒店宾馆布草洗涤设备维护保养 全自动洗衣房设备销售价格

产品名称	酒店宾馆布草洗涤设备维护保养 全自动洗衣房设备销售价格
公司名称	泰州市施美机械设备有限公司
价格	45900.00/台
规格参数	型号:XGQ-100 功率:7.5kw 重量:2640kg
公司地址	泰州市海陵区梅兰西路39号
联系电话	1390-1432962 13901432962

产品详情

酒店宾馆布草洗涤设备维护保养 全自动洗衣房设备销售价格

炎炎夏日已经到来，天气温度比较高，很多家长都会考虑带着孩子来一次清凉之旅。出门在外大家关心的还是吃住问题，现在的生活水平普遍比较高，对于吃饭以及住宿都会选择高端一点的场所，以此得到高质量的服务体验。酒店布草一客一洗是基础管理流程，这样给客户直观感受到干净整洁无异味，所以酒店布草洗涤和清洁对布草的使用非常重要，但是在一些酒店我们发现，为了节省支出，一些表面干净的床单被套等都会直接给后续客人使用，按照行业标准每次更换的布草必须经过酒店宾馆洗涤设备进行清洗消毒后才能继续使用，提醒大家日后在入住酒店的时候可以查看客房布草是否有一次性包装，如果没有那么基本可以确定这家酒店的布草没有洗涤。

酒店宾馆布草洗涤设备主要提供床单被套每天的洗涤任务，洗涤质量好坏全凭酒店内部自控，根本无法达到质量管控，从洗涤干净程度到洗涤原料残留没有固定检测机制，导致一些布草在没有洗涤几次之后出现破损变色等情况发生，严重影响布草使用寿命。洗涤效果差的布草应用到客房后会直接影响到入住客人的体验度，针对此类情况的发生，我们为各大酒店宾馆洗衣房提出以下几点建议，希望大家虚心接受：

- 1.我们需要对每天收集过来的布草进行前期分拣，用这种方法拣选出含有特殊污渍的布草，通过浸泡预处理后再投入酒店洗衣机进行洗涤。正常洗涤的时候一般只需要40 就可以，当添加彩漂粉这类原料时我们需要把水温增加到70 才能发挥作用。不是所有污渍都能使用高温清洗，比如新鲜的血渍，一旦遇到高温就会产生性质变化，因其血渍为蛋白质组成，遇到高温后立即凝固，从而对后续处理产生困难。我们在平时观察中发现，很多洗衣房对洗涤温度没有足够的认识，甚至一些洗涤设备温度表有故障也没有及时修复，完全凭借经验来判断水温，导致洗涤后的布草多多少少出现质量问题，其实这种方法是不科学的，我们建议大家及时更改。

- 2.很多酒店宾馆洗衣房员工为了干净洗好后可以下班会随意增加布草洗涤数量，一台100公斤酒店洗衣机额定装载量为80%，我们时常发现有些洗衣房会装载到110%，通过水泡后流出空间然后继续往里面添加

布草。这种方法确定能够加快洗涤速度，但是要知道超负荷运转对酒店宾馆洗涤设备损害非常大，长期下去容易导致减震系统出现故障，从而影响洗涤设备正常使用。

3.洗涤质量需要多从把控，从水源开始要做到PH只呈现中型，必要时需要增加水处理设备一套，使用经过净化后的水来清洗布草，减少因水源问题导致的布草发灰情况发生。洗涤原料的选择非常重要，质量好的原料通过正确洗涤，布草可以焕然一新，相反质量差的原料会让布草越洗品质越差，而且容易对酒店宾馆洗涤设备有所损害。

通过酒店宾馆布草洗涤设备对床单被套进行清洗需要注意不同的布草处理可能会引起相互污染，而不同颜色的同类布草处理方法也不同。同时需要根据不同布草污渍进行分类这种分类方法是针对布草在使用过程中所具有的特殊污垢，一般采用专用的去渍剂处理这些特殊污垢。重垢布草如果是与同类的一般污垢程度布草一起作常规处理，只会引起大量返洗的浪费。布草材质不同如纯棉床单、涤棉床单等必须分开处理，而地巾应特别分开，单独专机洗涤烘干，从而达到优质洗涤效果。

酒店宾馆布草洗涤设备型号、性能各不相同，因此必须制订相应的洗涤工艺和洗涤程序。制订洗涤工艺的主要技术参数为：洗涤时间、温度、速度、程序、洗涤剂的合理用量以及装载量等。而洗涤程序又与水质、被洗物的状况、洗涤化学品、洗涤设备以及水位的选择等相关。洗涤前应首先按用途对被洗物进行分类，如：台布、毛巾、床单、被套、枕套等，然后按同类用品的颜色进行分类，不同颜色的一块处理可能会引起互相污染，不同颜色的同类物品处理方法也不相同，特别是漂白和有色的不能混在一起处理。还要按污垢程度分类，一般分为重垢、中垢、轻垢三类。浴巾、地巾、手巾和面巾的厚薄和柔软度不一样，受污染程度不同，如果混在一起洗涤，容易引起超量的磨擦，因此，这四种毛巾可分为三类洗涤，浴巾一类、地巾一类、手巾和面巾一类。每当洗涤结束切不可随意拖拽布草，布草在洗涤后含有一定量的水分，力气过大极易造成布草撕裂造成一定的经济损失。在日常洗涤后需要对酒店宾馆洗涤设备进行简易维护保养，发现问题立即修复，以保障下次可以顺利使用。

酒店宾馆布草洗涤设备平常的维护工作非常重要，需要做到定期对洗涤设备进行必要的检修和保养，从而可以延长设备使用寿命。因其客房布草为直接与客人皮肤接触的物品，在洗涤设备自身清洁度上需要做到每天清洁消毒，从而让洗涤后的布草更加完美。由于洗衣房工作人员专业知识不足，对保养洗衣房洗涤设备这方面没有进行系统学习，因此可能就会导致洗衣房洗涤设备寿命减少，运转效率降低。所以说每年都需要由厂家安排专人对酒店宾馆洗涤设备进行全方位性能检测，只有通过这样的定期检查和保养才可以帮设备的故障率排除到最低，如果等到设备出现问题再作处理那就有点晚了。