

匀质板生产线 安徽锐斯特建材 马鞍山匀质板

产品名称	匀质板生产线 安徽锐斯特建材 马鞍山匀质板
公司名称	安徽锐斯特新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁
联系电话	15391996299

产品详情

改性匀质板设备生产线匀质防火保温板产品特性：

容重轻，在160kg/m³左右

导热系数小，在0.0520 W/m.k(38)以下，导热性能稳定

不透湿

吸水率小，0.2%左右

不燃烧

不霉变、腐蚀、不受鼠咬

强度高，抗压强度 0.7MPa，抗折强度 0.5Mpa

能耐酸性腐蚀。不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸)

物理化学性能稳定，尺寸稳定改性匀质板设备生产线

匀质板的应用及特色：

匀质板设备生产的板材适用于新建、改（扩）建民用建筑、既有建筑节能改造、屋面保温、架空楼板底侧保温工程；可作为其他可燃、难燃资料保温体系的防火隔离带、工业建筑墙体保温等。匀质板设备匀质板的主要原料通常是匀质资料，可使用的酸性火山熔岩类物质，如火山灰、浮石、珍珠岩、黑曜岩、高炉矿渣等，具有防火、防水，匀质板是什么，无毒、耐腐蚀、防蛀，匀质板生产线，不老化、绝缘，防磁波、防静电，机械强度高，与各类泥浆粘结性好的特性。A1级匀质板能够采用水泥砂浆砌贴在混

土基底上，马鞍山匀质板，或彼此砌筑成大截面通风消声器，或使用粘结剂粘贴在钢质基板上。泡沫玻璃能在潮湿和轰动条件下长期使用，具有不焚烧、不老化、不霉烂、抗水不软化等特色。

1) 施工时，水泥基匀质板，吸水率大的改性聚苯板会从胶粘剂和抹面砂浆中抢水分，导致胶粘剂的抹面砂浆的水灰比发生变化，其施工质量受到影响。吸水率较大容易让覆盖在其上面的砂浆养护不到位，因为胶粘剂和抹面砂浆养护过程中是需要水的。表现在作为粘结砂浆的胶粘剂无法按照预期达到粘结强度，同时抹面胶浆又因板面吸水容易产生开裂的现象。

2) 使用过程中，一旦外墙渗水，保温材料吸水受潮，重量加剧，保温性能丧失不说，强度降低，材料容易下坠沉积，产生脱落风险。

3) 材质脆。由于其渗透工艺或分仓工艺，每个EPS颗粒之间包覆了一层阻燃物质或硅质无机材料，EPS颗粒之间的粘结能力减弱。改性聚苯板往往容易产生掉粉、颗粒容易剥落等缺陷。在做拉拔力时间的时候，观察板面的断裂面，往往是颗粒完好，颗粒之间的阻燃物质呈粉状掉渣。这表面颗粒之间粘结力不佳。

匀质板生产线-安徽锐斯特建材(在线咨询)-马鞍山匀质板由安徽锐斯特新型材料有限公司提供。“匀质板、发泡水泥板、泡沫玻璃板、抹面砂浆”就选安徽锐斯特新型材料有限公司（www.yunzhibanchangjia.com），公司位于：安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁，多年来，安徽锐斯特建材坚持为客户提供好的服务，联系人：甘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽锐斯特建材期待成为您的长期合作伙伴！