

# HC703BS-A51电机七千瓦带制动

产品名称	HC703BS-A51电机七千瓦带制动
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	30.00/台
规格参数	三菱:7千瓦 HC703B:3000转 日本:A51
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

# HC703BS-A51电机七千瓦带制动

## 安川伺服电机维修保养方法以及注意事项：

安川，一个世界都非常出名的品牌，引领着工业生产技术的进步，伺服电机在维修的时候并不是很难，只要了解掌握了一些专业的知识，就可以轻而易举的做到，那么安川伺服电机维修保养方法以及注意事项是什么呢?下面小编给大家说道说道

### 安川伺服电机维修保养方法以及注意事项

- 1、当轴承得寿命终了时，电动机运行得振动及噪声将明显增大，检查轴承得径向游隙达到下列值时，即应更换轴承。
- 2、使用得环境应经常保持干燥，电动机得表面应保持清洁，进风口不应受尘土得、纤维等阻碍。
- 3、当电动机得热保护连续发生动作时，应查明故障来自电动机得还是超负荷或保护装置整定值太低，消除故障后，方可投入运行。
- 4、应保证电动机在运行过程中良好得润滑。一般得电动机运行5000小时左右，即应补充或更换润滑脂，运行中发现轴承过热或润滑变质时，液压及时换润滑脂。
- 5、拆卸电动机时，从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇，还是从非轴伸端取出转子较为便利，从定子中抽出转子时，应防止损坏定子绕组或绝缘。
- 6、更换绕组时必须记下原绕组得形式，尺寸及匝数，线规等，当失落了这些数据时，应向制造厂索取，随意更改原设计绕组，常常使电动机某项或几项性能恶化，甚至于无法使用。

以上就是有关安川伺服电机维修保养方法以及注意事项的介绍，不知道大家有没有了解，希望给大家带来帮助。无论使用什么样的机器进行生产，都需要注意日常的保养和维护，了解了相关的知识，维修会更加方便，感谢大家的阅读。

6GK5106-2BB00-2AC23RP15051BP3003.P1.310GP570-BG11-24vHT46CI/4P-M1214F5M1E-Y00DBH9-1Z/3W/5  
LI95AE155F1AV10503REZAMBHXM016/MERBP180R300WEZAELN3006B492EYP0003A0150M01A00EYF0018  
A0150F02S034am5742-5at10-0fa01LA7070-4AB10-ZXS8C4A1PCG13ACK-300BES516-324-EO-C-PU-05VFS1120  
-5GB-0110P1Z—EC0A1AG2A4AA-SJ-C10U(10米)SJ-H060ADU09LB/4PBH-013051-0136ES7792-0AA00-0XA06  
ES7972-0AA02-0XA0ZX-0.3YN-80DDLS200200.2-6000.F5.0C0-001000.F5.0C0-002000.58-025-001D00.58.060-00  
4000.58.060-0020873P-D18AV-2200-D4H1-16ND1EM-DR1-IS-5-RTB-28V/5V9100ISDMDEMAIG063-32C0UN  
XL00125C2H1SSS000VBA40A-04VFZ601AkFG-2-120-c1-11L1M3RHL-G108-S-JHL-G1CCJ106SL3224-0BE27-5  
UA0XTCE080F00TDWSNF8327B102E82ZAFPC010KV-ML16VKV-C64XCKV-C32XCDSG-01-2B2BMM-EFS37  
K1M4MV-22GT2-H12KGKS06-3MHAR100C12STL-075-03KMC1442VEGAPULS64量程6mESV152N04TXCSP  
MD1401SP5402PR-106A-MYZ-ACSD608LD86PCV3MGMF132L1H6MW2VS-4444-M2M5VS-AA-R3WL9111-0  
AE13-0AA0BES516-329-G-E4-C-02BES516-343-G-E4-C-02ECSES008C4BKV-EB1RKV-B16RCKV-C64TDE94A  
MHE0134AVP301-RSD3A-XXXX-XEVF9336-EV旋转编码器CB200-HCSAB1S-25A-CSAB3S-50F-CSAB2S-20A-  
CSAB1S-32A-CSAB1S-15A-C8251-pl1-b