

# 云南回收陶瓷三极管，上门回收云南 收购RF同轴连接器

产品名称	云南回收陶瓷三极管，上门回收云南收购RF同轴连接器
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

## 产品详情

云南回收陶瓷三极管，上门回收云南 收购RF同轴连接器

### 三孔插座正确接线编辑

(1) 在中性点不接地的供电系统中，必须进行保护接地，而在中性点接地运行的系统中，可采用设备外壳接零保护。但这两种保护方式是不允许同时共用在一个低压电网中的。

(2) 采用保护接零有如下特点：采用保护接零的电气设备，如因绝缘损坏，所产生的“相”对“零”的短路电流要比采用保护接地方式大得多，因而能在较短的时间内促使熔断器或自动空气开关发生动作，迅速切断电源；由于零线和相线一般都是并行敷设的，所以采用保护接零时安全方便。

(3) 在使用单相插座做保护接零时。接线必须正确，

单相三孔插座右插孔接相线，左插孔接零线，上插孔（孔径大于其他两个插孔）接保护零线。但这根零线必须接在零线的干线上，而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。

这样一旦发生零线断线时，如图3所示，相线的电压通过用电设备引至工作零线的左插孔，再由连接线传到设备的外壳上，使触及设备外壳的人员触电，因此，必须严格遵照正确接线方式，安装三孔插座。

电子料回收，收购电子料 回收电子元件，收购IC，求购电子元件，收购电子元器件,收购库存电子元件,

回收电子，回收芯片，回收IC,回收库存电子元器件,电子回收,电子收购，收购集成电路,回收电子物料，收购库存呆滞料件，回收单片机，回收硬盘；

长期收购库存积压、转产清仓、回收各种电子元件，家电、通讯、电脑、设备、

军工、数码等方面的所有电子元件,配件,半成品,成品等等，收购IC，晶体，二极管，三极管，单片机，钽电容，电解电容，贴片电容电阻，FLASH，电感，继电器，

电位器等等，收购内存条、网卡、显卡、硬盘、

379-5421-200

HT1621B

N2540-5003UB，3M，CORP

M45PE40-VMN6TP

SGM8584XS14G/TR

FCF01FU-4023

26-03-4030

FQU2N60CTU

TLC7226CDW，TI/BB，SOIC20

2N4401RLRAG

HLMP-3507-F,5，AVAGO，TECHNOLOGIES

HLMP-3507(F)，AGILENT

SGA-3363，

，IRF3710ST，

FCF01FU-3322

591-3001-823，DIALIGHT

597-3601-202，DIALIGHT

HSDL-3201#001，

ECJ4YB1A106K

CLH1608T-5N6S-S

39-01-3043

RM06FTN1431

MM8030-2610RJ3

TLP620GBFT , HCPL-M611 , HCPL-M600 , HCPL-060L , HFBR-2531Z , HFBR2531Z

RC2012F391CS

FPH-2421G , THOMAS , & , BETTS

NJM79M08FA

0402N620J500CT

L6561D013TR

0679-3000-01 , BELFUSE

9-65-2079 , MOLEX

RC0805FR-075R1L

22-27-2081 , MOLEX

ZCB2206-11 , ZJG2206M-P , 10BENG3G-R , GL-2060F , ZAG2230-11S , FS24269-6-06 , 06AK2 , 10DWCG5 , 06GENG3E , DL-10T1 ,

ZCB2206-11 , ZJG2206M-P , 10BENG3G-R , GL-2060F , ZAG2230-11S , FS24269-6-06 , 06AK2 , 10DWCG5 , 06GENG3E , DL-10T1

VCO190-2050T , VARI-L

39-30-2030

597-2401-213F , DIALIGHT

RM04BTN1003

MC74HCT245AN

CR-03JL7-2M7

RC0603FR-07255RL

210-43-632-41-001000 , MILL-MAX

IW632-00-MS0P8

CL10A106KP8NNNC

AVAGO:HFBR-1414Z

MAX1577YETA+T

HLMP-1340#002 , HEWLETT , PACKARD

RC0805JR-1330KL , YAGEO

N-1300SCR

FCF01FU-1273

BTM7752G

RLZTE-1139B

RLZTE-1124B