

# 西门子加工中心SP轴报300504（诊断及修复）

产品名称	西门子加工中心SP轴报300504（诊断及修复）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:西门子数控系统维修 加工中心:龙门铣维修 德国:数控磨床维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子加工中心SP轴报300504（诊断及修复），上海恒税电气有限公司是一家专业维修 服务 保养 改造 大修 销售 定制为一体的自动化技术服务公司。目前拥有多套维修测试平台，完善的维修流程和管理体制，一支电子维修经验丰富，行业资深的工程师队伍，多元化的配件库存，先进的测试仪器结合多变的维修方法，多年来为各行各业解决了设备出现故障难修复，进度慢，耽误生产的难题。我们的服务具有反应快速，周期短，修复率高，收费合理的特点。为企业修复了大量的工业自动化传动控制设备及集成电路板，为各类客户提供专业的抢修服务。

西门子加工中心SP轴报300504（诊断及修理）：加工中心启动时出现25201 轴sp伺服故障,300504 轴sp驱动6电机出错(发生信号错误或编码器信号弱)等报警，驱动的x35指示灯亮红灯。

故障处理：

- 1、屏蔽主动编码器，测试主轴启动仍报警
- 2、轴控制卡、编码器电缆、接头、编码器均存在可能，由易到难，首先替换轴控制卡，故障未转移
- 3、替换编码器电缆，故障未转移
- 4、检查编码器电缆接头，未发现异常
- 5、拆主轴电机编码器(型号heidenhain ern1381)有轻微进油迹象，更换编码器，测试加工正常。

西门子加工中心系统报警E-A034代码故障维修，西门子机床伺服驱动器故障E-A039维修，西门子伺服放大器E-A068维修，伺服模块E-B067维修，577故障维修，编码器故障300504维修，6SN1118显示300507维修，#300500故障维修、西门子系统故障300501维修，西门子系统报警300502维修、300503故障修理、300504怎么排查解除，25202轮廓报警维修，25201轴X1伺服故障，025202轴Y短期内驱动故障，伺服未就绪维修，伺服故障维修，编码器故障维修，模块过温故障维修，过电流故障维修，欠压维修，黄灯不亮，红灯

报警，绿色灯不亮维修，电源灯不亮维修，跳闸，烧保险，无使能信号，伺服电机维修，编码器维修，刹车维修，线圈维修，伺服电机发热超高温维修，操作显示面板维修，黑屏维修，乱码维修，X轴故障，Y轴驱动不工作，Z轴报警等等问题修复。