

# 瑞丽母线槽 瑞丽母线槽厂家直销 云南友通电缆桥架

产品名称	瑞丽母线槽 瑞丽母线槽厂家直销 云南友通电缆桥架
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

## 产品详情

传统的母线槽正在受到电缆尤其是分支电缆的挑战。多年的实践证明，二者在产品性能、应用领域和经济成本等方面各有千秋，不能简单地地下结论。本文对电缆和母线槽做了多方面的比较，瑞丽母线槽批发，可供参考。20世纪90年代以前低压配电系统中一直由电缆担负着输配电的重要角色。但90年代以来，母线槽系统逐渐被引进和开发，并迅速在建筑工程中得到广泛应用。它与传统输电器材相比有着其独特的性能优势，比如载流量大、过载能力强、分接方便、散热性好以及维护方便等。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

**插接母线槽安装：**按照母线槽排列图，将各节母线槽，插接开关箱，进线箱运至各安装地点。安装前应逐节摇测母线槽的绝缘电阻，电阻值不得小于20M $\Omega$ 。母线槽槽，固定距离不得大于2.5m，水平敷设距地高度不应小于2.2m。各段母线槽槽的外壳连接应是可拆的，外壳间有跨接地线。两端应可靠接地。母线槽槽的端头应装封闭罩。按母线槽排列图，从起始端（或电气竖井入口处）开始向上，向前安装。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

那我们知道电缆桥架都会呈现哪些毛病吗?第一，可能呈现的毛病：电缆的各部分都呈现短路表象，瑞丽母线槽，这类毛病可能会形成配电柜上的电流继电器作业，对电缆形成的损坏十分严峻;

第二，会呈现的毛病：电缆内部呈现短路，这类毛病通常是因为电缆质量低质而形成的，外表上不会流露痕迹;第三，可能会呈现整条电缆被烧断或许某处电缆被烧断，使得电缆在毛病处损坏的十分严峻;第四，瑞丽母线槽供应商，可能会呈现的毛病为电缆桥架只有一条短路，毛病处电缆损坏较轻，但还是会有很明显的痕迹。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

瑞丽母线槽-瑞丽母线槽厂家直销-云南友通电缆桥架(优质商家)由云南友通电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南友通电气有限公司(www.ynyoutong.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输电设备及材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!