

菏泽柴油发电机出租价格-菏泽资讯

产品名称	菏泽柴油发电机出租价格-菏泽资讯
公司名称	山东卓联机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	大宇:发电机出租 500kw:发电机租赁 韩国:发电机回收, 维修
公司地址	发电机出租 / 发电机租赁, 价格优惠, 24小时电话随时接通中, 欢迎您的来电咨询。
联系电话	183-40003567 18340003567

产品详情

我们有专业的人员为您服务, 发电机从100kw--2000kw柴油大型发电机, 公司专业租赁发电机、静音发电机租赁、柴油发电机租赁、低噪音发电机出租、超静音发电机出租、柴油进口发电机租赁、低噪音发电站、柴油沃尔沃发电机, 小型发电机、低噪音大型发电机组、柴油发电机组出租、租赁柴油超静音发电机组、超静音做到小声音。随时为客户提供不同功率机组自备发电业务, 立足山东, 面向全国!

我们在使用发电机的过程中, 经常会出现要调整发电机的逆功的现象。昌元机电今日告诉您怎样调整并列机组的逆功现象呢? 当两台柴油发电机组空载并列后, 会在两台机组之间, 发生一个频率差与电压差的问题。并且在两台机组的监督仪表上(电流表、功率表、功率因数表), 反应出实践的逆功情况, 一种是转速(频率)不一致形成的逆功, 另一种是电压不等形成的逆功, 其调整如下: 1. 电压差形成逆功现象的调整: 当两台机组的功率表指示均为零时, 而电流表仍然有电流指示(即一反一正指示)时, 可调整其中一台发电机组的电压调整旋钮, 调整时, 视电流表与功率因数的指示进行。将电流表的指示(即调整为零), 电流表无指示后, 发电机租赁告诉您这时视功率因数表的指示, 把功率因数调至滞后0.5以上即可. 一般可调整至0.8左右, 为较佳状态。2. 频率形成逆功现象的调整: 如果两台机组的频率不等, 相差较大时, 在仪表上(电流表、功率表)显示出, 转速高的机组电流显示正值, 功率表指示为正功率, 反之, 电流指示负值, 功率指示负值。

这时调整其中一台机组的转速(频率), 视功率表的指示进行调整, 把功率表的指示调整为零即可。使两台机组的功率指示均为零, 这样两台机的转速(频率)基本上一致。可是, 这时电流表仍有指示时, 这就是电压差形成的逆功现象了。

柴油发电机在停机后为了确保机组安全与排除机组安全隐患, 提醒机组操作人员必须要做以下6个步骤:

1：关闭柴油发电机燃油阀，以防燃油泄漏造成不安全。

2：关闭柴油发电机输出空开，以防造成市电倒送事发生。

3：检查柴油发电机有无“三漏”现象，润滑油，燃油，冷却液，如果发现问题要及时处理，不要机组安全留下隐患。

4：如果长时间停机或进行机组维护保养时，必须将机组启动电瓶负极电缆拆除，必要时还应放尽燃油和冷却液等。

5：关闭柴油发电机机房进，排风设施。

6：关闭控制屏电源钥匙开关，取出钥匙，操作人员妥善保管。