

红狮触摸屏G306 , G308C , G310C

产品名称	红狮触摸屏G306 , G308C , G310C
公司名称	广州展控机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区东区开创大道728号保利中创孵化器502
联系电话	0200-28980458 13660639534

产品详情

打造全中国专业的触摸屏维修中心，可上门解决故障，本公司提供专业维修触摸屏,品牌包括普洛菲斯、三菱、西门子、富士、台达、海泰克、PATLITE等品牌.可解决的问题包括不可正常开机、花屏、白屏、黑屏、不能触摸、触摸反应慢、解密、编程等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件(公司拥有上千台的老型号二手整机，可拆配件也可整机出售，欢迎来电查询专业维修普洛菲斯触摸屏，可解决的问题包括普洛菲斯触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对普洛菲斯触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。

夏普触摸屏：ZM-61E、ZM-30E、ZM-70T、ZM-80E，ZM-373TL，ZM-95T，ZM-573TL

ZM-373GS,ZM-371TL,ZM-43D,ZM-43L,ZM-80NU,ZM-371TA,ZM-371TL，ZM-372S,ZM-640，ZM-660，ZM-670，ZM-680

LG/LS触摸屏 XP30-BTE/DC，PMU-200BN（V1.8），PMU330BTE（V2.3），PMU-730TTS（V2.3）

小松触摸屏（KOMATSU）KDP3640ECA-1GF、KDP5648CA-33J、KDP3640ECA-12G,KDP5648CA-30G

贝加莱触摸屏4D1165.00-490

PATLITE(派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSC-602BS、GSC-1000ARM-K、GSC-602BSN、GSC-602HS、GSC-602HS-W、GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H，GS-610SC-W，GS-610SB-W，GSC-605-WS，GPL-05TM-W，GH-505-50K，PATLITE(派特莱)触摸屏GSL-05T-W、GSL-605-W、GSL-05TL-K、GSL-05TL0-K、GM-600TCNS

GSC-602B、GSC-06TND、GSC-605H、GSC-602AD、GSE-09TLO-K、GSC-602HS、GM-600TCNS、PCS-01W、GSL-01S

邦普触摸屏DM23A-GY-F04C , DM23A , DM23C , DM23E

宏绩触摸屏 : F7-060MN , F7-070MN , F7-080MN,F7-100TH

斯美特触摸屏 : GD17-BST1A-C0,GD17-BST1A-C1,GD17-BST1A-B0 , GD17N-BST2E-C0

RKC触摸屏 : OPC-HC1*M-6N/J、 OPM-HL4*4/J、 OPC-SC1*N-64-NN/E、 OPM-CL4*4OPM-CL4*1、 OPM-CL1*N/E、 OPM-CL2*4/J

其他触摸屏 : P11-314DR , PLK-E-PAL , SPD-813L-Y , DM23A , DM23C , DM23E , ZM-371TA,ZM-371TL, ZM-372TA,ZM-373TA,ZM-373TL,DM23A-GY-F04C , EA7E-TW7CL-CAIP , F150-M05L , US4320-2、 P31-3 C2-A1-2A3、 TC-00591-204、 OPC-HC1*M-6N/J、 OPU-300 , IT2400-TC41-GP , GP450 , FC28EX,P11-014D R,PY0A100E0XXYPH3 , E700 , E1071

LC070SL , LC070SR , MD-VP1 , Reiken,YD-T104-1,TP-RC7M-1,CDP-01,PSI6500 , MD-VP1

MT506LV3CN、 V4SB110J-G、 hm-50g、 GD-65E11(GD-64)、 GSE-09TLO-K、 GD17-BST1A-C0

TP760-T , PWS5610T-S , MT200D , YD-T104-1 , UI7622-4-TY , REOTRON567LH-DP24 , REOMEW700 , TEMI880 , TEMI850 , SPD-813L-P , CP-450T-ETH , ETT-VGA-0045 , G306C,G308C,G310C,ECT-16-0045,2 8EX,UNIOP,ETop11-0050,ETOP05-0045 , TPC7062KS,TPC7062KD,TPC7062KX,CH530 , X13650827-07,MD-V P1 , STG865-ET , PS3650A-TY4-S,ST104-A-C-Y-M-002 , PS10-2T2-DD3-AD3 , YD-T200S-T1DM,PS10-2T2-DD1-AD3 , A1090A,TOP6TA,CDP-01,UFP6610TA-VMS,TEMI550N-10,FJ-3000,PCD7.D45SMCF,PCD7.D457S TCF,PCD7.D457VTCF,E1070,E1071 , G306,G310C,PCD7.D457SMCF

REO MEW700 , ML-GP1 , Reiken,REOTRON543LH,REOTRON567LH-DP24,T1869N22T0F31模块 , T080038 33 , T08003838 , KT4030-11 , TP-RC7M-1 , CDP-01 , CDP-01-M , PSI6500 , UNIOP , ETOP11-0500 , QPJ1 D100L2P,QPJ2D100L2P , vcp11.2dwn-003-nn-nn-pw , 力士乐 , GRECON 5816837.EPC730 , EPC730X,EPC730X-T1,Z1090A

基恩士KEYENCE触摸屏

VT2-7SB、 MT-260、 MK-P1、 VT-7SR、 DV-90PE、 VT-5MW、 VT-5SB、 GV-551、 VT-7SB、 MT-250、 MT -450、 VT-7SB、 MD-VP1 , CA-MP80、 CV-751P、 VT2-5MB、 VT2-5SB、 VT3-Q5S、 VT-5SB , VT-10TB , VT3-S12 , VT3-Q5S、 GV-550、 MK-P2、 RJ-800、 VT3-VT、 VT-10TW、 VT-10TB , VT2-7SB、 VT2-8SB、 VT2-5MB、 VT2-5SB、 MT-450 , VT3-Q5S,VT2-5MW,VT2-10FB、 VT2-10TB、 VT2-10SB、 VT2-12FB、 VT2 -V10、 VT2-V7、 VT2-V7R、 VT2-7SR、 VT2-5SB、 MT-450、 MT-250 , VT2-7SB、 VT2-8SB、 VT2-5MB、 V T2-5SB、 VT2-5MW、 VT2-10FB、 VT2-10TB、 VT2-10SB、 VT2-12FB、 VT2-V10、 VT2-V7、 VT2-V7R、 VT 2-7SR、 VT2-5SB、 MT-450、 MT-250 , VT-7SB、 VT-8SB、 VT-5MB、 VT-5SB、 VT-5MW、 VT-10FB、 VT-1 0TB、 VT-10SB、 VT-12FB、 VT-V10、 VT-V7、 VT-V7R、 VT-7SR、 VT-10TB,VT-10SB,VT-10SB,VT-7SB,V T-7SW,VT-5SB、 VT3-8TV、 VT3-S12 , CV-M30 , VT3-W4T基恩士

和泉 (IDEC) 触摸屏维修

HG1B-SB22JF、 HG1B-SB22WF、 HG2A-SS22BF、 HG2A-SS22CF、 HG2F-SB22VF、 HG2F-SB52VF、 HG2F-S S22VF、 HG2F-SS52VF、 HG3F-FT22TF-B、 HG3F-FT22TF-W、 HG3F-FT22VF-B、 HG3F-FT22VF-WHG4F- JT22TF-B、 HG4F-JT22TF-W、 HG4F-JT22VF-B、 HG4F-JT22VF-W

台达触摸屏 :

DOP-A80THTD1、 DOP-A75CSTD、 DOP-A57CSTD、 DOP-A57GSTD、 DOP-A57CSTD、

DOP-A57BSTD、DOP-A10TCSTD、DOP-AE57CSTD、DOP-AE80THTD、DOP-AE10THTD

DOP-AE57GSTD、DOP-AE57BSTD、TP02G-AS1、TP04G-AS2、oip-TP02G、oip-TP04G

DOP-A57BSTD-W、DOP-A57CSTD-W、DOP-A80THTD1、DOP-AE57CSTD、DOP-AE80THTD

DOP-AE94BSTD、DOP-AE10THTD、DOP-AE10TCTD、DOP-AS38BSTD、DOP-AS38BSTD-W、TP02G-AS1、TP04G-AS2、DOP-B10S615、DOP-A10TCTD

松下触摸屏、文本显示器D01TL、AID1052、D01TL(AID1053)、GT10(IGT1000B)、GT30(AIGT3100B)、AIGT3300B AIGT0030B1 GT01面板黑色RS232C

松下触摸屏维修GV40C、GT10、GT01、GV60T、GV50T、GV50C、GV40C、GT30M、GT05、AIG05GQ04
D、GT30C、GV52、AIGT5320012 AIGT0032B1 GT01面板黑色RS422 AIGT0030H1
GT01面板白色RS232CAIGT0032H1 GT01面板白色RS422 AIGT0030B
GT01面板黑色RS232CAIGT0032B GT01面板黑色RS422 AIGT0030H
GT01面板白色RS232CAIGT0032H GT01面板白色RS422 AIGT2030B
GT11面板黑色RS232 AIGT2030H GT11面板白色RS232CAIGT2032B
GT11面板黑色RS422 AIGT2032H GT11面板白色RS422 AIGT2230B
GT21C面板黑色RS232CAIGT2230H GT21C面板银灰色RS232CAIGT2232B
GT21C面板黑色RS422CAIGT2232H GT21C面板银灰色AIGT3100B
GT30面板黑色黑白色、AIGT3100H AIGT3300B GT30面板黑色彩色AIG32MQ02D
GT32单色AIG32MQ03D GT32黑白色 面板银灰色AIG32MQ04D
GT32黑白色 面板黑色AIG32MQ05D GT32黑白色 面板银灰色AIG32TQ02D
GT32彩色AIG32TQ03D GT32彩色AIG32TQ04D GT32彩色AIG32TQ05D
GT32彩色AIG32TQ12D GT32彩色AIG32TQ13D GT32彩色AIG32TQ14D
GT32彩色AIG32TQ15D GT32彩色、AIGV5320012 GV52

AIG3100B