

泰安腾飞工程机械 徐工吊车维修厂家 济宁徐工吊车

产品名称	泰安腾飞工程机械 徐工吊车维修厂家 济宁徐工吊车
公司名称	泰安腾飞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

产品详情

- 1、起重在后方、左侧方和右侧方范围内作业时，徐工吊车维修厂家，须按起重特性表规定吊载作业。
- 2、起重臂在360°范围内吊载作业时，为保证工作安全，第五支腿必须按要求伸出，按照起重特性表规定的载荷作业，重物应避免在驾驶室上方起落，以防意外事故损坏驾驶室。通常，济宁徐工吊车，应尽量避免在前方作业区进行吊载作业。
- 3、在第五支腿未伸到位前，严禁在前方区域范围内吊载作业，同时严禁将起重臂在伸出的状态下回转到前方区域范围内。

汽车起重机属于兼具工程机械和道路机械的特性，由于自身的复杂性，所有只有日常良好的维护、保养才能延长设备使用寿命，徐工吊车维修公司，降低故障率，才能提高设备的可靠性和经济性。

汽车起重机的电器系统检修：

日常检查：检查各种仪表、车灯、喇叭是否正常；线束接线有无松动、脱落、磨损；蓄电池外观、电解液量、端子的拧紧状态。

定期检查：检查力矩限制器、称重仪能否正常工作、精度是否符合要求，高度限位装置、过载保护装置工作是否正常。

汽车起重机维修检查及解决方法

(1)若吊臂不能回缩，应先查油箱内的油量，当各个机构全部进入工作状态，同时伸缩缸全伸时，徐工吊车服务站，世界工厂网小编提醒若油量不足将影响液压泵工作，使伸臂不能回缩，这时可使变幅缸回缩一下即可。

(2)至诚吊配建议出现前一种故障时，应先检查上车工作油压，不加大油门操纵伸缩手柄，观察油压表，若油压上升，说明伸缩缸平衡阀阻尼孔堵塞，须拆下清洗并消除阻尼孔内的堵塞物;若油压不上升，但在加大油门时油压却能达到工作要求，则可确定是液压泵出了故障。