

西门子数控机床PCU50无显示维修

产品名称	西门子数控机床PCU50无显示维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	德国西门子:PCU50黑屏维修 现场维修:死机维修 当天修好:触摸屏无显示维修
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子数控机床PCU50无显示维修, 西门子工业电脑维修, 西门子触摸屏无显示维修, 西门子PCU50黑屏维修, 西门子工控机(工业电脑)常见故障维修, 西门子工控机维修, 西门子工业电脑维修, 西门子触摸屏维修, 西门子显示屏维修

西门子工业电脑工控机在使用过程中难免会遇到一些问题, 我们来看一下常见故障主要有哪些;

工控机按下电源开关后指示灯亮, 但屏幕无任何显示; 工控机无法正常安装操作系统; 工控机开机屏幕出现一堆英文字母或报错, 无法正常进入系统; 无法正常开机; 工控机经常发生死机、掉电或自动重启等状况; 工控机电池无法正常进行充电; 工控机无法识别光驱、硬盘、串口、并口、网卡接口等状况。

工控机维修故障包括: 维修故障包括: 按键损坏, 电源板故障、高压板故障, 液晶故障、主板坏、上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵, 不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题(屏碎、花屏、白屏、黑屏等)、通讯问题(触摸无反应、触摸反应慢等)、电源故障、主板问题、系统问题等工控机无法安装操作系统; 工控机按下开关, 可以看到指示灯亮, 但屏幕无显示; 工控机开机屏幕出现英文或数字报错, 无法进入系统; 工控机不识别光驱、硬盘、软驱、串口、并口、网卡口等; 工控机按下开关, 没有任何反应(无法开机); 工控机经常死机、掉电或自动重启; 工控机密码遗忘, 无法进入系统; 工控机电池无法充电;

西门子工控机花屏可能原因及解决办法:

- 1、触摸屏出现花屏一般是因为屏幕排线与触摸屏主面板的接触不良造成, 一般针对这类问题通过重新插拔排线即可解决问题。建议送到触摸屏维修处去修理。上海专业维修西门子触摸屏
- 2、在打开画面中的软件过程中出现的花屏, 解决办法就是进行OS更新或者“恢复出厂设置”。

3、液晶屏硬件老化造成的，对于这类触摸屏，经过维修后即可正常使用。

还有一种可能就是触摸屏进入了水蒸气或者异物引起的。

在保内可以送修，如果在保外，你可以打开触摸屏，用热风枪（低功率档）吹扫触摸屏内部线路板，重新拔插、清洁触摸屏内部的各插头之类的连接件，看是否存在松动。如果还是不行，就说明您的屏需要送修了 上海迪昊自动化是专业的触摸屏维修公司,公司配有专业的检测平台,大量西门子原装配件齐全,工程师均有10年以上西门子触摸屏维修工作经验,修复；率达到了98%,一般故障当天送机当天即可修好,维修好后您拿回去装上开机即可使用,大大的节约了维修成本和时间。

西门子数控机床PCU50无显示维修