

潍坊特力机械 强磁滚筒厂家 黑龙江强磁滚筒

产品名称	潍坊特力机械 强磁滚筒厂家 黑龙江强磁滚筒
公司名称	潍坊特力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园
联系电话	13964682698 13964682698

产品详情

强磁滚筒强磁滚筒

强磁滚筒新安装的滚筒噪音大应检查机架刚性，外表滚筒同时检查滚筒、联轴器、电机安装同轴性，输送带强磁滚筒结构，方法是将滚筒脱离支架，单独试运转滚筒，噪音变小，说明需增加支架刚性。加上后滚筒噪音变大一般情况下正常，经过一段时间跑合后，强磁滚筒厂家，噪音会降低永磁滚筒如今普遍应用于，沙山、铁矿、河沙中的铁粉提取，是目前河沙提取铁粉的最为理想的设备。

强磁滚筒使用强磁滚筒

冷却油液的更换，开始换油时间为10天，第二次为1个月，以后每三个月换一次油。对于加注润滑脂的部位，黑龙江强磁滚筒，如外包装滚筒配用的电机轴承、摆线滚筒输出轴支承座内，应经常注意加注，双棍强磁滚筒，一般每个月添加一次，每六个月补充更换一次新油。

外装滚筒高速轴所带用的逆止器，一般由筒体内部的冷却润滑油经过内设的通道，流向逆止器冷却和润滑，为防止供油不足，在逆止器的顶部加装了压注油杯，信宜市强磁滚筒，当逆止器升温较快时，应从油杯处压入适量的油进行补充，注油的次数不宜过多，一个月三至四次为宜，每次注油量簿超过150克。逆止器应能起到逆止作用，否则即视逆止器损坏。

永磁滚筒的日常维护与保养如下：

- 1、每次启动前都要对周围环境、紧固螺栓、渗油情况、电缆线的完好程度作例行检查，应为正常运转创造条件。
- 2、每次启动时都应以点动起步，逐步转入正常，运转10

分钟后检查整机的振动、噪音、和各运转零部件的温升。

3、如果永磁滚筒发生渗漏油情况，注意检查两个部位：一是油封，是不是有了磨损或者变形，磨损可将油封唇状部位的弹簧圈收紧，对磨损量簿大的油封就可以解决渗漏。如果无效或变了形，则应及时更换骨架油封；二是出气通道不能被堵塞，应尽快清除沉积的灰尘、油污和杂物，保证通道畅通。

潍坊特力机械(图)-强磁滚筒厂家-黑龙江强磁滚筒由潍坊特力机械设备有限公司提供。潍坊特力机械设备有限公司（www.telijixie.com）位于山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前潍坊特力机械在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。潍坊特力机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。潍坊特力机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。