

# 厂房降温方法 厂房降温 宏扬厂房降温

产品名称	厂房降温方法 厂房降温 宏扬厂房降温
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

## 产品详情

### 电焊车间的玻璃钢负压风机

电焊车间，电镀厂使用的都是玻璃钢负压风机，厂房降温，玻璃钢负压风机一般都在天气炎热的时候用的比较广泛，为什么说玻璃钢负压风机给电焊车间带来了新气象呢，厂房降温方法，就如以下几点。

- 1、电焊车间，电镀厂一般在炎热的天气中，车间开启玻璃钢负压风机可以将车间温度降低5-8度。
- 2、安装铁架、送风管道、专用风口、专用风咀的材质差，使用寿命短。
- 3、一般电焊车间里面的东西是比较杂的，人员也是比较多，相比而言塑胶气味也是比较中的，所有，开启玻璃钢负压风机就可以有效的排除车间异味。
- 4、车间开启玻璃钢负压风机提升车间员工的工作效率，减少人员流动。
- 5、电焊车间，电镀厂在车间里面开启玻璃钢负压风机要比别的降温设备要划算的多，而且也更省电。
- 6、防尘过滤网或湿帘蒸发孔阻塞不能定期提供人工清理。
- 7、机器底盆污垢的不断堆积不能定期提供人工清洗。
- 8、电控系统科技含量低，不能自动清洗污垢，不能识别灰尘阻塞程度而导致各种故障的发生。

### 厂房降温水帘墙的规格介绍

水帘墙规格介绍：

- 1、水帘厚度主要有10公分、15公分、20公分三种，其中10公分使用较为广泛。
- 2、降温水帘的面积大小根据实际安装需要量体裁衣，可以制作成随意大小。但通常高度不超过2米，长度不超过4米，面积过大会导致强度不够，不便于使用和安装。
- 3、降温水帘的蜂窝孔直径主要有5mm、7mm、9mm三种，7mm使用为广泛，5mm用于环保空调（冷风机），厂房降温设备，9mm用于灰尘过多容易堵塞的场所。
- 4、按波纹夹角可分为45度+45度、30度+60度、45度+15度，水帘纸的型号有5090、5060、7090、6090、7060、9090、9060。降温水帘常用的型号是7090，根据不同需要也可以制作成其他型号。

负压风机的日常保养和故障解决办法：无论是任何产品，使用过程中都需要保养和维护，这样才能使产品使用寿命增长而且不易出故障。当然负压式风机也不例外。尽管负压风机质量较好，但好东西也要使用方法得当，要爱护，这样才能达较好效果。

- 1.定期检查风机电机骨架等部位螺丝是否松动。
- 2.定期检查风机叶片螺丝是否松动。
- 3.检查风机电机是否运转良好，有否变慢，有否缓冲启动，有否噪音过高等现象。
- 4.检查控制风机开关是否稳定，保持线路良好。
- 5.检查电压是否稳定，保持线路良好。
- 6.保持风机的清洁。

常见负压风机故障现象、负压风机故障原因和负压风机故障排除方法，广州水漫庭为您提供技术支持及疑问解答。

一、开关不能正常启动开关坏，供电电压不稳定处理方法：

- 1.更换开关。
- 2.调节电压至稳定。

二、电机噪音太大叶片是否松动造成震动使电机轴承有所偏动处理方法：

- 1.检查紧固螺丝校正叶片。
- 2.电机本身问题，厂房降温公司，更换电机。

三、电机停止转动电源无电、电机烧坏处理方法：

- 1.恢复供电，检查供电电路。
- 2.更换电机。

四、风叶刮擦FRP内壁紧固风叶之螺丝松处理方法：紧固螺丝。

五、底座漏洞底座损坏，轴承长期转动致使螺丝松动处理方法：更换底座。

厂房降温方法-厂房降温-宏扬厂房降温由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（[www.hongyanghb.cn](http://www.hongyanghb.cn)）是从事“pp废气塔,喷淋塔,洗涤塔,成套废气处理设备,环保空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶先生。