

西门子伺服电机故障诊断F31813

产品名称	西门子伺服电机故障诊断F31813
公司名称	上海渠利自动化科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	西门子:西门子伺服电机轴承更换 西门子:西门子伺服电机编码器更换 德国:西门子伺服电机线圈坏
公司地址	上海市奉贤区柘林镇营房村598号第10幢118室 (注册地址)
联系电话	021-67896629 15221677966

产品详情

西门子伺服电机故障诊断F31813，西门子伺服电机故障报警F31813，西门子数控系统面板故障报警F31813，西门子数控系统维修，10年专注于西门子自动化设备维修销售，拥有西门子全套测试平台，另外仓库配件充足，维修带载运行可以快速可靠的检测设备故障点位，精确维修，上机测试正常后提供给客户，使设备能达到现场正常使用。为用户节约时间成本、提高生产效率！

西门子伺服电机故障诊断F31813

，西门子伺服电机故障报警F31813，西门子数控系统面板故障报警F31813：F31813 编码器
1：硬件逻辑单位故障信息值：故障原因：%1 bin信息类别：硬件 / 软件故障 (1)驱动对象：A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC组件：传感器模块编码器 1 传播：GLOBAL反应：Infeed: 无Servo: 编码器 (IASC/DCBRK, 无)Vector: 编码器 (IASC/DCBRK, 无)Hla: 编码器 (无)应答：封锁脉冲原因：DRIVE-CLiQ
编码器的故障字提供已置位的故障位。故障值 (r0949, 二进制)：位 0：ALU 看门狗已触发。位 1：ALU 发现了生命符号故障。处理：更换编码器。

伺服马达/伺服电机维修故障：磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、原点位置不对，编码器调试/调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂，轴断裂、齿轮槽磨损等