

求购金马粉房 金马粉房 【韩意机电】

产品名称	求购金马粉房 金马粉房 【韩意机电】
公司名称	上海韩意机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闵行区江文路878号
联系电话	15258940888 15258940888

产品详情

韩意机电设备【瑞士金马授权的代理商】为您分享：如何解决金马喷枪出现的上重及下重故障

即便是品质非常好的金马喷枪，大家在使用的时候，也会想其它的喷枪设备一样，因为在相关方面出现一定的错误操作，而导致使用当中的喷枪出现各种故障。并且针对喷枪在使用当中出现的很多故障，大家都能够自行解决。比如当大家在使用这个品牌的喷枪的时候，出现了上重或者是下重这样的故障，就能够如此来很好地解决：

第1，清洁喷嘴套装。由于很多时候，大家的金马喷枪之所以会出现上重或者是下重这样的故障，大多都是因为喷枪的喷嘴、订正或者是气帽部分有异物造成堵塞造成的。所以针对这类故障，大家可以通过清洁喷嘴套装，清除相关部分存在的堵塞的方式，来有效地解决。

第2，更换喷嘴套装。除了喷嘴套装部分出现堵塞，会导致金马喷枪出现上重或者是下重这样的故障之外，金马粉房哪家好，如果喷枪的喷嘴套装部分出现了结构上的损伤，影响到了这个部分的功能发挥，也会导致喷枪出现这类故障。所以针对喷枪在使用当中出现的上重或者是下重的故障，大家也能够通过更换喷嘴套装的方式来解决。

韩意机电设备【瑞士金马授权的代理商】为您分享：金马喷枪出现跳枪故障的原因和解决方法

虽然金马喷枪的品质非常好，并能够凭借着非常好的品质，而实现优化的应用。但是就这种喷枪的使用来看，依然存在着因为大家的操作不当，而出现一定故障的可能，而针对这些故障，大家能够通过自行进行一些操作来有效解决。比如当大家的这种喷枪在使用的时候出现跳枪故障的时候，就能够通过了解清楚故障的原因，然后像下面这样来进行解决：

第1，如果大家没有将金马喷枪的喷嘴拧紧或者是装好，就有可能导致喷枪出现跳枪故障，针对这类原因引起的跳枪，大家可以通过旋转喷嘴，或者是重新清洁喷嘴然后做好喷嘴的安装这样的方式来解决。

第2，如果金马喷枪的枪针密封条件出现了松动，也会导致喷枪在使用的时候出现跳枪故障，针对这种原

因引起的跳枪，通过重新恢复枪针的密封来有效解决。

第3，大型金马粉房，如果金马喷枪壶内的涂料不足，就会使得大家在使用喷枪的时候，出现跳枪这样的故障，针对这个方面的原因，大家能够通过重新补充足够的涂料来解决。

韩意机电设备【瑞士金马授权的代理商】为您分享：金马喷枪在使用过程中出现的喷不出涂料问题

大家在使用金马喷枪的时候，有些时候会出现喷枪喷不出涂料这个问题，而就这个问题来看，并不会因为喷枪的品质不良导致的，求购金马粉房，而是因为大家在使用喷枪的时候，没有完全正常的操作。本文就来为大家介绍一下，这个品牌的喷枪在使用过程中出现的喷不出涂料问题，以及出现这类问题的原因和解决方法。

首先，鉴于金马喷枪在枪壶盖的空气补充空出现堵塞，亦或者是气帽以及吸料管部分出现堵塞，会导致喷枪出现少量出漆，并在堵塞严重的情况下，导致喷枪喷不出涂料。所以针对喷枪在使用过程中出现的喷不出涂料问题，大家能够通过清洁喷枪易于出现堵塞的结构部分，在排除堵塞之后，就能够恢复喷枪的正常喷料。

其次，由于金马喷枪顶针的行程太小，也会导致使用当中的喷枪出现喷不出涂料这样的问题。所以当大家在使用这种喷枪，出现喷不出涂料这样的问题的时候，就能够通过旋转涂料流量调节旋钮，以此通过增大针阀行程的方式来试着解决。

最后，金马粉房，大家还能够通过检查金马喷枪的壶内是否还有涂料，在涂料已用完的情况下重新添加涂料的方式，来有效解决喷枪出现的喷不出涂料问题。

求购金马粉房-金马粉房-【韩意机电】由上海韩意机电设备有限公司提供。上海韩意机电设备有限公司（www.gemazj.com）为客户提供“静电喷枪,全自动喷粉房,自动化喷漆系统,喷涂流水线”等业务，公司拥有“瑞士金马”等品牌。专注于化工成套设备等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：戴晓春。