

山东泰安腾飞工程机械 聊城中联重科起重机

产品名称	山东泰安腾飞工程机械 聊城中联重科起重机
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

产品详情

蛙式支腿的维修还有一个重点，在一个蛙式支腿上共有3处，此3处的螺钉因受径向力大很容易被剪断（掉头）。剪断后的螺钉不好向外拧，所以很多挡板5都被焊死，聊城中联重科起重机，这样，中联重科起重机服务站，一是不好看，中联重科起重机配件厂家，二是拆卸时须用气焊割，不方便。我们经过长时间的观察，建议如下：用这样的方式对销轴进行轴向定位所用的螺钉，应经常检查。zui好不超过两年即更换一次。这里介绍一种简单的检查方法，中联重科起重机固定维修站点，即将螺钉卸下，用一个同样螺距的新螺钉去作比较，将两个螺钉紧贴在一起，看螺纹的间隙，如果间隙较大，两个螺钉贴不到一起，说明旧螺钉已变形较大，已经疲劳了，应更换，也可以用同样尺寸的丝锥去作比较。

汽车起重机润滑油更换周期：新车行驶1,500-2,000公里后要进行润滑油的di一次更换。以后每年或行驶10,000公里要更换一次。

润滑脂补充周期：有油脂加油杯的地方每三个月或行驶5,000公里添加一次。

主减速器、轮边内的油量：每个月或每行驶1,000公里后检查，如油位过低，应及时补加，补加油时油位不要超过油位线。

制动间隙保养：每行驶5,000公里时检查、调整制动间隙；行驶中刹车制动效果差或有异常现象时，应检查刹车制动蹄与制动鼓间隙。制动间隙调整臂整调不当会造成制动器烧蚀、刹车失灵故障。

汽车起重机维修时忌活塞明火加温

由于活塞与活塞销是过盈配合，所以在安装活塞销时，应先使活塞受热膨胀，这时，有些维修人员就会将活塞放在明火上直接加热，这样的做法是非常错误的，因为活塞各部位薄厚不均，热胀冷缩程度就会不一样，明火加热会使活塞受热不均，容易引起变形;活塞表面还会附着炭灰，降低活塞的使用寿命。

山东泰安腾飞工程机械-聊城中联重科起重机由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司(www.zgdcpj.com)为客户提供“汽车起重机、挖掘机、装载机、叉车等机械修理、保养”等业务，公司拥有“中联重科全系列汽车起重机售后服务维修”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。