

# 郑州工地大棚洗车机常见问题处理方法

产品名称	郑州工地大棚洗车机常见问题处理方法
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	规格参数:6米长 × 4米宽 × 5米高 功率:16.5kw 设备承重:100吨各类工程大车
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

## 产品详情

郑州工地大棚洗车机常见问题处理方法

郑州工地大棚洗车机使用方面

- 1、车辆进入洗轮机前，请确认车主已关好门和窗。
- 2、启动冲洗操作后，请不要有任何人在洗轮机附近设备工作区域内逗留。
- 3、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防结冰。
- 4、在执行程序期间，不要擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

郑州工地大棚洗车机需要定期的检查保养，才会使机械长期安全的使用。

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防冻结，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中

的积水，防止水管结冰。

3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。

4、做好设备表面的清洁与卫生工作。

5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。

6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果

### 郑州工地大棚洗车机 常见故障及处理

故障现象	可能产生的原因	排除方法
洗车机不上电	1、地区电网停电	联系电力部门
冲洗不运行	1、热保护跳脱或拉出2、感应开关坏	1、按热保护复位按钮，并紧固各接线端子。2、请与售后服务部联系
	3、水位低于水泵高度	3、请向清水池内加水
	4、水泵坏	4、请与售后服务部联系
	喷水不均匀	个别喷头堵塞
洗车机出水小	水泵堵塞或水泵线接反向了	清理水池淤泥杂物，保持水泵干净。调节水泵接线方向