

高州环氧 亿冠体育 环氧地坪

产品名称	高州环氧 亿冠体育 环氧地坪
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁）
联系电话	13553661599

产品详情

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏水厂旁）

广东亿冠体育设施工程有限公司专业生产销售篮球架、桌球台、乒乓球台、健身器材、灯柱、围网、球场地面工程（门球场地，丙B烯酸地面，硅PU塑胶场地，塑胶跑道，环氧固化，足球场人造草，pvc运动塑胶地板，EPDM场地）、硬化、环氧地坪漆、透水地坪、羽毛球柱、组合滑梯、玻璃钢餐桌椅、游乐摇马、休闲椅、保安亭、垃圾桶、排球柱、网球柱、足球门、篮球板、铁床、球场系列等工程

环氧地坪常见问题和对策

环氧地坪漆涂膜均一性问题的外理对策：

1. 施工环境温度:15~25 ，现场不要随意加溶剂；
2. 混合好的材料不要一直存在混合容器里，应及时流展在施工基层面上，涂料接触混凝土被冷却，可使用的时间关键在树脂和所选择的固化剂用量，因此要严格根据环境温度的变化确定固化剂用量；
3. 搅拌工序标准化，人员需专门培训；
4. 采用加温，保暖措施，提高环境温度；
5. 跟3相同；
6. 在早春季节地面及墙壁的温度比室温冷得多，特别在光滑表面易结露.施工前应打开窗尽量减少室温地面的温差；
7. 加强管理，对施工人员进行技术培训，及时发出问题，解决问题。

如何判定第1次撒料的时间？

经验性的判定方法为：基础混凝土层6 - 7成干时，即能支承起人的重量，环氧地坪，脚踩上去下陷约0.5—1厘米时为准。

撒布完第1次料后何时开始第1次加盘打磨？

撒布完第1次料后，骨料将被润湿，通常室内工作环境下约经过30 - 40分钟，可加盘打磨，以打磨时没有太多的稀浆上冒为准。

何时开始第二次撒料？

第1次加盘打磨后，一般等待约20—40分钟，让磨过的骨料表面稍干，即可撒第二次料，撒料方向与第1次方向垂直。

第二次撒料完后共需再打磨两遍，每遍之间间隔约30—40分钟，以打磨时骨料表面没有太多的稀浆为准。

环氧地坪起皮、脱漆、起泡现象

缩孔：环氧涂料表面张力与底材表面张力相差大，环氧涂料流动性或流平性差，底材表面有油污或水，涂料中消泡剂太多等都会造成环氧地坪缩孔问题。

花斑：色漆中颜料分散不均匀，调色时色浆混合不充分、分散剂量不准、稀料的溶解性差容易造成花斑现象。

花纹：原因大致与花斑一样，但由于流平性、施工方法上有些差别形成不同的形状。

色差：批次之间色调不匀、涂层厚度不均匀、涂层涂布时间差大，容易形成色差。

浮色：浮色是由密度相差大、溶解性相差大的颜料调配的色浆，容易产生上下层不同的颜色，颜料分散剂量不足、流平性差往往会产生此类现象。

渗色：底层含有耐溶剂差的有机颜料，被面漆溶剂溶解而渗入。

变色：固化剂选择不当、研料糊没研磨均匀、颜料选择不对。

露底：选用的涂料遮盖力差，使用前容易沉降的颜料未被搅起或搅拌不充分，涂料太稀又喷得太薄、底面漆色调反差太大，容易造成露底缺陷。

咬底：咬底是上层涂膜喷涂时，涂料中溶剂对底层产生严重的溶胀起皱而胶落的现象。主要是由于底层未干透就涂下一道、底层固化剂量不足、面涂一次喷涂太薄，这些因素会造成咬底现象。

发白：作业环境湿度太高、溶剂挥发太快，被涂层表面温度过低或环境温度太低、物料或底料中水份超标因素易造成发白。

拉丝：涂料的施工粘度太大、雾化性不好、稀料溶解性差、固体份太高，固化选择不当速度太快都容易造成拉丝现象。

无光：树脂含量过低，涂料细度不合格、溶剂不良、底层太粗糙、环境条件差。

剥落：表面处理不当、底材表面太光滑、涂层相隔时间太久重涂时没再对表面处理。

起油：固化剂选择不当、溶剂和增柔剂沸点过高及加入比例不对。

起泡：起泡是涂膜过程中，滞留于涂膜的气体或反应产生的气体或内部溶剂挥发产生的气体强行突破涂膜所留下的痕迹之一，突破的为针孔，没突破的为气泡。溶剂挥发较慢、面层干燥较快、涂料粘度太大、固化剂量太多、搅拌过于激烈、涂刷时工具移动速度过快都是起泡的原因之一。

起水泡

原因：地面含水太多，没做防水层。

预防：一楼必须做防水层，将潮湿的地面用喷灯烘烤，使用防潮系统。

起色泡

原因：地面油污太重

预防：建议将旧地面打掉重新做水泥地面，若油污不太严重先清除油污。

遇水变白

原因：地面固化不完全。

预防：配料一定要精准，建议先倒固化剂再到主料进行充分搅拌。

起壳

原因：地面粉化，素地处理不到位。

预防：应大力打磨地面，将表面分化层打掉。建议渗透型底涂加固，材料设计比正常施工要多。

分色

原因：施工时间上的差异，导致环氧地坪有轻微色差。

预防：施工时人员一字排开，同时施工尽量避免该问题的发生。

镘刀痕

原因：未在有效的时间内用完配料，材料设计用量太少。

预防：一次性配料不宜太多，10-15公斤最为合适，用完在配。

局部不固化

原因：配料不标准，桶底未搅拌均匀。

预防：配料时严格按照标准配比，充分搅拌5-6分钟方可使用。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

广东亿冠体育设施工程有限公司专业生产销售篮球架、桌球台、乒乓球台、健身器材、灯柱、围网、球场地面工程（门球场地，bing烯酸地面，硅PU塑胶场地，塑胶跑道，足球场人造草，pvc运动塑胶地板，EPDM场地）、硬化、环氧地坪漆、透水地坪、羽毛球柱、组合滑梯、玻璃钢餐桌椅、游乐摇马、休闲椅、垃圾桶、排球柱、网球柱、足球门、篮球板、球场系列等工程

技术说明它解决了地板安装中的六大问题。自流平是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。除找平功能之外，自流平还可以防潮、抗1菌，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏水厂旁）

广东亿冠体育设施工程有限公司专业生产销售篮球架、桌球台、乒乓球台、健身器材、灯柱、围网、球场地面工程（门球场地，bing烯酸地面，硅PU塑胶场地，高州环氧，塑胶跑道，足球场人造草，pvc运动塑胶地板，EPDM场地）、硬化、环氧地坪漆、透水地坪、羽毛球柱、组合滑梯、玻璃钢餐桌椅、游乐摇马、休闲椅、垃圾桶、排球柱、网球柱、足球门、篮球板、球场系列等工程

什么是环氧地坪，环氧地坪的好处

我们经常听说环氧地坪，也在超市、车库等大众场合看到，有灰色、绿色等颜色多样，环氧地坪就存在我们身边，与我们的生活息息相关，那么环氧地坪好吗？环氧地坪多少钱一平？

环氧地坪优势？环氧地坪是一种无尘、美观、环保的地坪，不仅颜色亮丽多选，装饰性好，还具有无接缝、防尘的特点，是一款集美观和实用于一体地坪。不管是工厂生产运输使用，还是商场装饰装点，为人们提供方便的办公环境之余，也创造了休闲舒适的购物氛围。

环氧地坪的价钱与什么有关？

使用功能不同，价钱也不同。首先，环氧地坪系列繁多，包括平涂型环氧地坪，自流平环氧地坪，防静电环氧地坪等等，其功能性不一样，使用用途也不同，因此它适用于多种场合，因为环氧地坪种类不一样，所以环氧地坪的价格也不一样。

施工工艺不同，价格不同。环氧地坪的价格还与施工的工艺有关，因为环氧地坪是从1.0mm—5.0mm的厚度进行施工，地面越差，环氧地坪材料用量和耗材用量也会成倍增加，客户根据实地地面和生产情况的需要，可选择相适应的施工工艺。施工面积越小，成本造价越高。项目经常讨论环氧地坪面积，是因为面积越小，环氧地坪人工成本会越高，运费杂费、利润在总价的比例都会提高，所以单价会高。

决定环氧地坪质量的因素。

第1，要看材料的质量，俗话说巧妇难为无米之炊，材料的优劣在一定程度上会影响施工的质量；

第二，环氧地坪的施工质量，人说三分材料，七分施工，因此施工是决定环氧地坪质量的最Z要因素，也是Z重要的环节，拥有专业的工程施工队是保证地坪质量的重要因素；

其次，售后也为环氧地坪的质量加分，也是地坪公司的软实力体现。因此环氧地坪的价格也与环氧地坪

质量有关。

高州环氧-亿冠体育-环氧地坪由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。广东亿冠体育设施工程有限公司（gdyiguan.com）是广东茂名运动休闲用品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿冠体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿冠体育更加美好的未来。