

德创数控 山东中空玻璃设备厂家直销 中空玻璃设备

产品名称	德创数控 山东中空玻璃设备厂家直销 中空玻璃设备
公司名称	济南德创数控机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳县孙耿镇104国道东
联系电话	15689692516

产品详情

中空玻璃设备加热板:加热板是焊机中的主要工作部件，是由铸铝制成的，其内部分布有加热元件，其上有两个接线柱，接通电源后，其表面温度可达270°。中空玻璃设备加热板的作用是将被焊型材的端面加热至熔融状态，山东中空玻璃设备供应商，然后经过挤压，将两根型材对接在一起。中空玻璃设备从而达到焊接的目的。由于加热板在焊接过程中经常处于运动状态，所以其接线柱上的导线也随之运动，时间一长，就会产生线头松动或脱落现象，从而影响焊机的正常工作，所以我们还要经常检查接线柱的接线是否牢固。

第1一步，中空玻璃设备，

中空玻璃设备铝型材冲床用于在型材上冲孔，可以冲方形、长方形及圆形的孔。冲床是大型铝合金门窗生产厂所使用的设备，而小型加工点是用其他设备代替，山东中空玻璃设备厂家直销，其精度和效率远不及冲床。

第二步：

中空玻璃设备铝型材仿行铣床主要用于型材上铣锁眼，仿行铣床可以按模板的形状铣孔，模板的形状可以是方形、圆形、椭圆、八字形等。具有智能铣孔的特点精度高，速度快。仿行铣床设备造价比较高，小型加工点一般都不具备，一般用手摇开孔器代替。

第四步；

中空玻璃设备门窗组角机主要用于铝合金门窗型材拼角，具有精度高，拼角美观的特点，一般是大型铝合金门窗厂用，而小型加工点一般为手工组角。

- 1、中空玻璃设备按照生产通知单和工艺技术要求选用双角锯。
- 2、按照工艺要求和图纸中标示的型材长度尺寸，调节好定尺夹具。
- 3、切割锯料前必须检查锯床的运转情况，待锯运转平稳后方可下料。
- 4、中空玻璃设备切割锯料时进刀要平稳、缓慢、匀速。
- 5、在切割锯首件型材后，由检验人员检验合格后，方可成批生产。
- 6、在夹料、卸料时必须精心操作，防止型材损伤。
- 7、检验员填写工序记录。
- 8、中空玻璃设备加工合格的工件，按规格、型号、整齐码放在料架上并加标签。

德创数控(图)-山东中空玻璃设备厂家直销-中空玻璃设备由济南德创数控机械有限公司提供。济南德创数控机械有限公司（www.jndcskjx.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领德创数控和您携手步入辉煌，共创美好未来！