

80螺丝厂家 百星五金制品 C3 80螺丝

产品名称	80螺丝厂家 百星五金制品 C3 80螺丝
公司名称	中山市百星五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇
联系电话	13427066661

产品详情

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

C3-80螺丝

C3-80紧固件和C1-110紧固件都属于马氏体不锈钢紧固件。马氏体不锈钢紧固件与奥氏体不锈钢紧固件不同，它是一种可以通过热处理调整其力学性能的不锈钢紧固件。通俗地说，是一类可硬化的不锈钢。典型的不锈钢马氏体牌号为Cr13型，如2cr13，C3-80螺丝，3Cr13，4Cr13等。淬火后硬度较高，不同回火温度具有不同强韧性组合，它的加工难点就在于它的热处理工艺。热处理不控制好，或则技术不成熟，就会出现产品开裂的现象。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

c3-80螺丝厂告诉咱们，如果长期使用螺丝，螺丝松动又不及时调整好的话，就会发作严峻的使用不当问题。或者是螺丝本身质量比较差，而工厂又没人知道，那成果一定会让职工在工作中发作小意外。有的甚至会因为螺丝的问题导致整间工厂爆z。

所以你一定不能够忽略身边的许多细节，小到一颗螺丝你也不能容易忽略它，说得夸张点，一颗小小的螺丝或许随时会掠夺你的生命。所以平常咱们要对自己的生命担任究竟，C3-80螺丝厂家，不要忽略身边的安全隐患，发现有螺丝质量欠好的话，一定要提醒工厂的担任人在适当的时候换掉螺丝，这样才能够制造出更多高质量的机械用品。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

螺丝头部质量问题的原因

在出产的过程中，只要是人工操作，那就有概率呈现过错导致出产产品的质量问题的。譬如在出产铰链螺丝产品时呈现一些头部打歪、不圆等等问题?那么这些情况是什么原因形成的呢?

- 1、螺丝的头部打的不圆。原因是螺丝模具一冲模的选择不妥或一冲成型不够丰满。
- 2、螺丝有毛边或毛刺。原因是一冲成型不良、主要是冲棒与冲模孔之间空隙过大或冲棒太短引起。
- 3、螺丝的头部歪了。这原因是螺丝模具的一冲安装不良及调机不妥。
- 4、螺丝头部开裂，螺丝头有裂缝。原因有可能是螺丝线材本身质量有问题，所以这螺丝线材在进行打头之前，C3-80螺丝生产，一定要质量部验检一下，用药点一下。特别是不锈钢螺丝线材，C3-80螺丝厂，要验出那个是不锈钢201，那个是不锈钢304的。也有可能是或一冲模使用过错，以及润滑油的粘度失效等原因。

80螺丝厂家-百星五金制品-C3-80螺丝由中山市百星五金有限公司提供。中山市百星五金有限公司(www.zsbaixing.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。百星五金——您可信赖的朋友，公司地址：广东省中山市小榄镇小榄五金机电商贸城2栋213-214，联系人：崔小姐。