

R&S FSV 40频谱分析仪维修案例分享

产品名称	R&S FSV 40频谱分析仪维修案例分享
公司名称	深圳市迈科微仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区华清大道200号 花半里13栋C7层C702室
联系电话	17898467856

产品详情

某公司送修一台R&S FSV40频谱分析仪功率偏低，测试不准。

一、仪器型号：R&S（罗德施瓦茨）FSV40频谱分析仪，选件：40G。

二、检测过程：自检提示YIG filter center frequency(预选器校准不过)，无法校准。

三、检修过程：拆机检测后发现预选器功率输出不正常。

拆开预选器发现元器件大面积损坏，更换损坏元件，故障修复。

四、修复后检测：开机进行自检，此故障完美修复。

