

# 矿用2JPB-30耙矿绞车日常检修

产品名称	矿用2JPB-30耙矿绞车日常检修
公司名称	泰安市宇成矿用设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:宇成 型号:2JPB-30 产地:泰安
公司地址	泰安市岱岳区青春创业开发区五龙山路3号
联系电话	0538-6626868 18605388082

## 产品详情

矿用2JPB-30耙矿绞车日常检修

2JPB-30耙矿绞车，耙矿绞车，矿用电耙子

一、2JPB-30耙矿绞车技术参数：

电机功率: 30KW

主绳平均拉力: 28KN

容绳量: 85m

钢丝绳直径: 16m

卷筒直径: 1600mm

外形尺寸: 1650\*820\*3700mm

二、2JPB-30耙矿绞车的日常检修：

当发现电动机转动而卷筒不能缠绕钢丝绳时，可能是电动机轴头断掉，或者是小齿轮打坏，

也可能是行星轮或支架损坏。这时必须开减速器检查和修理,及时更换损坏而又不能修复的零件。

耙矿绞车检修前,必须掌握使用期间的毛病根源和时间长短。一般说,当闸带磨损达到2毫米时应更换;减速机构的传动齿轮磨损达到1毫米时应更换新品;检修时要把相啮合的齿轮同时更换,即使相啮合的齿轮还未磨损到不能使用的程度也应随之更换,以免传动时发生噪音和冲击等现象。

工作现场,每星期应对电耙绞车检查次。主要是对各部分作仔细的外部检查:检查卷筒及制动闸的动作情况检查钢丝绳及导向辊的状态;检查绞车机座固定是否牢靠,必要时还要打开外壳检查齿轮啮合、轴承配合及润滑情况发现问题,及时检修。

宁以执着的名义失败,也不以违心的代价成功。泰安宇成全体员工认真做好每一个产品,合格才出厂,只销售合格产品,不以次充好,多年来受到了新老客户的一致好评,我们将继续努力,不辜负客户对我们的信赖。

联系人:李经理      手机:18605388082(微信同号)

QQ:2177615098      座机:0538-6626868

地址:泰安市岱岳区青春创业开发区