

安徽耐火电缆生产厂家 瑞合畅通

产品名称	安徽耐火电缆生产厂家 瑞合畅通
公司名称	山东瑞合畅通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市郑店镇工业园
联系电话	18612618158

产品详情

电缆在安装的时候需要注意的地方：

- 1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离，交叉时应保持0.5m。
- 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
- 3、电缆直埋安装时，1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。
- 4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m，10-35kV不小于0.25m，交叉时距离不小于0.5m。

如何判断我们的电缆芯是否断开：

在生活中，我们要想进行判断电缆芯是否断开，我们可以使用感应法：我们可以使用万用数字表和感应笔，这个设备适应于无金属铠装或者钢带屏蔽的电线电缆，使用的时候要注意防止触电，测试处及用设备复绕时的端头接电处等。具体的做法是：将电缆的线体金属导体悬空，并且保证不会导致漏电或者触电的事故出现，同时也要保证电缆尽量离地面或者其他设备更远一些。

如何判断我们的电缆芯是否断开：

在电缆中选择完好的绝缘芯，接通220VAC的火线，计算机缆厂家，不要接地线。加入使用带感应的电笔，可以用手指接触电笔上的感应电，并且在能明确带电绝缘层外测试电笔是否可以正常。假如用万用数字表，可以将万用数字表置于20或者200MV档，则在红表笔上套住比较薄的塑料绝缘套，用手紧握

黑表笔尖，在明确带电体绝缘层以外测试，并读出数字，然后移动到带电体比较远的位置，并读出数字，比较2次数据的差值，通常在带电体上应该有比较高的谈数。

安徽耐火电缆生产厂家-瑞合畅通(图)由山东瑞合畅通线缆有限公司提供。山东瑞合畅通线缆有限公司(www.luxixianlan.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领瑞合畅通和您携手步入辉煌，共创美好未来！