

食用菌机械设备 隆兴食用菌机械设备 随州食用菌设备

产品名称	食用菌机械设备 隆兴食用菌机械设备 随州食用菌设备
公司名称	随州市隆兴食用菌机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区新工业基地玉柴大道恒利达 工业园
联系电话	13997897756

产品详情

金针菇异常菇的发生

1、肥胖菇 菌盖肥大，食用菌机械设备，菌柄粗短。

发生原因： 、搔菌过晚或现蕾后搔菌； 、料面干燥，菇蕾稀少或只在沿袋壁四周出现少量菇蕾。

预防措施： 、适时搔菌，刺激料面同步现蕾； 、在菇蕾出现后再撑开袋筒，食用菌设备，防止料面干燥； 、在沿袋壁四周见有菇蕾时，将其压死，防止肥胖菇发生。

2、针头菇 无菌盖，菇体似针头状。

发生原因：二氧化碳浓度过高，只长菌柄，不长菌盖。

预防措施：加强通风，降低空气中二氧化碳浓度。

3、水菇 似水浸样，食用菌设备，颜色发暗，呈半透明。

发生原因：喷水过多，温度过高，蒸腾作用减弱，水分滞留菇体。

预防措施：定期通风，减少喷水，保持空气相对湿度75%~80%为宜。

4、疲软菇 菇体软而不挺直。

发生原因：温度偏高，且缺氧。

预防措施： 、预防高温； 、做好驯养抑制，在低温、干燥、通风条件下，使幼菇生长整齐、坚实、

无水迹。

5、扭曲菇 菇柄弯曲或扭曲，有时呈“麻花”状。

发生原因：菇棚内光照方向多变。

随州市隆兴食用菌机械设备有限公司，位于中国香菇之乡、编钟古韵随州市。公司始创于2017年，是一家集开发，生产、销售、服务于一体的食用菌设备专业厂家。本公司主导产品有食用菌电脑程控全自动装袋机、电磁自动装袋机、自动扎口机、自走式拌料机、刺孔增氧机、木屑粉碎机、烘干机、食用菌常压灭菌锅炉、食用菌全自动流水生产线等专业设备。

本厂产品自研制成功到推向市场以来，随州食用菌设备，以其实惠的价格、过硬的质量、超长的使用寿命、优质完善的售后服务使本公司系列食用菌机械畅销到全国各地，赢得了广大菇农和食用菌生产基地的一致好评。“诚信为本，服务至上、创新超越、合作共赢”！

自走式电动拌料机 原料搅拌机

操作说明：

- 1、在作业场地（大于40平方米的硬化地面）准备好所需的原辅助材料，按一定的配比在地面上堆放好。
- 2、按技术参数要求与电源可靠连接，电源端必须有过负荷、短路、漏电保护的空气开关或闸刀开关。
- 3、检查机体上有没有妨碍机器工作的异物，各润滑部位是否有足够润滑油、脂，确认正常后方可开机运转。
- 4、确认离合器手柄处于原位，打开扶手上的电源开关，电机启动，左推离合器手柄，拌料机往前行走开始拌料；如需后退，将离合器手柄回到原位，往右拉扶手即可。
- 5、尽量做到堆料有顺序，拌料有顺序，反复2次拌料即能混合均匀。
- 6、为了使拌料机使用效果，如采用单相电机拌料，进料可适当少一些；采用三相电机，进料可多一些。

售后承诺：本公司的产品质量承诺：凡本公司销售的产品，一年保修，终身维修，售后跟踪服务，建立健全网络销售档案，以优质可靠的产品，服务热情、周到、真情回报社会。

食用菌机械设备-隆兴食用菌机械设备-随州食用菌设备由随州市隆兴食用菌机械设备有限公司提供。随州市隆兴食用菌机械设备有限公司（www.hblxsyjix.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。隆兴食用菌机械设备——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省随州市曾都区新工业基地玉柴大道恒利达工业园，联系人：閻经理。