

地库环氧地坪厂家 五台地库环氧地坪 山西大众机房地板

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 地库环氧地坪厂家 五台地库环氧地坪 山西大众机房地板 |
| 公司名称 | 太原市万柏林区静塑环地板商店 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西太原市旧晋祠路小王村省直分校站牌对面塑 钢型材市场（省展览馆对面） |
| 联系电话 | 13903460463 13903460463 |

产品详情

【太原大众机房地板公司】是一家集销售、安装、施工于一体的抗静电地板企业。本公司也涉足塑胶地板及环氧地坪的施工工程。如需详细了解地库环氧地坪，请来电咨询！

环氧地坪施工是有一定要求的，包括洁净度要求，物理机械性能要求，耐化学品性要求，平整度及外观要求，颜色设计，只有满足了这五项要求，才能保障工程的质量问题。

一、洁净度要求

对于洁净程度要求高的场所，宜采用自流平地坪，地库环氧地坪厂家，洁净度要求越高，自流平面层设计应越厚。

二、物理机械性能要求

地坪在使用过程中有哪些车辆行走，需承受多大载荷，会承受何种程度冲击，遭受何种程度磨损。

环氧地坪施工首先是对地面的处理，那么施工以前对地面有什么要求呢？

- 1、混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20;强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性;
- 2、地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm(用抹光机抹平并收光);如落差较大，则地坪涂层需加厚以减少落差;
- 3、如需涂装的地面处于底层，地下水位较高，则混凝土底层应作好防水处理，避免地下水上升形成的蒸

汽压顶起地坪涂层而引起起泡、起壳现象。

环氧地坪施工地面潮湿怎么处理？

众所周知，环氧地坪漆施工基面混凝土的含水率一般不得高于8%，地库环氧地坪价格，过高的含水率会严重影响环氧地坪的施工质量，会使地坪出现涂膜附着力差、表面鼓泡、脱层等不良现象。

出现返潮主要有几方面原因：（1）是春末夏初，气温升高，春雨绵绵、空气湿度大，五台地库环氧地坪，致使室内空气达到饱和状态；二是地面温度升高慢，在短时间内尚未提高。当潮湿饱和空气流过低温的地面上时，产生表面凝结。这种现象俗称返潮。土层，地库环氧地坪哪家好，当土质好时宜浅埋，反之，基础埋深宜加大。（2）地下水位。基础置于地下水位以上。（3）冻结深度。基础埋深应大于土层冬天的冻结深度。

地库环氧地坪厂家-五台地库环氧地坪-山西大众机房地板(查看)由太原市万柏林区静塑环地板商店提供。太原市万柏林区静塑环地板商店（www.tydzjfgs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大众机房地板——您可信赖的朋友，公司地址：山西太原市旧晋祠路小王村省直分校站牌对面塑钢型材市场（省展览馆对面），联系人：郑经理。