

梭织机钢筘的作用 诚泰钢筘 梭织机钢筘

产品名称	梭织机钢筘的作用 诚泰钢筘 梭织机钢筘
公司名称	高密市诚泰钢筘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇栾家店村
联系电话	13606461125

产品详情

国产钢筘技术现状

目前，梭织机钢筘哪里有，国内制造的织机钢筘的筘片表面抛光技术不断进步，且耐磨性、抗振性大大提高，有些表面经过特殊处理的筘片硬度甚至可以达到700HV~800HV。此外，筘面平整，喷气筘气流通道设计合理，气流稳定。在检测方面，国内一些钢筘厂通过引进日本风压检测仪和风压调整仪、能直接与计算机内储存的各种喷气织机气流标准值进行对比，并修磨直至达到标准值，使喷气织机用异形筘的气流槽光洁平滑、直线度好、风压平稳、耗气低，纬纱顺利通过且达到理想的织机开台率。

钢筘的分类

钢筘根据外形来分，可分为普通筘和异形筘(又称风道筘)，前者使用广泛，而异形筘仅在喷气织机上使用，这种筘能起到减少气流扩散和纬纱通道的作用。从钢筘制作方式又可分为胶合筘和焊接筘。胶合筘，它用胶合剂和扎筘线3把筘片1固定在扎筘木条4上，筘的两边用筘边2和筘帽5固定。焊接筘，梭织机钢筘视频，它全部由金属构成，筘片1用钢丝扎绕后用锡铅焊料焊牢在筘梁6上，两边同样用筘边固定。

冷轧喷气钢筘用不锈钢带的质量控制

目前，随着国内制造业转型升级的需要，梭织机钢筘，中高s端纺织企业对新型喷气织机的需求越来越大。近年来，国内精密不锈钢压延钢带生产质量不断提高，冲制筘片板型优良、尺寸精度高并且机械性能稳定，能够满足纺织器材筘片要求，并逐步替代进口产品。

性能控制

1. 去应力性能控制

主要是消除加工应力，采用慢速及敏化温度区间以下的工艺材料的屈服性能较好，纵向和横向的机械性

能的一致性较好。

2. 成分的选择

目前的材质是以耐磨性较好的301作为箔片的主要材料，根据箔片厚度及性能的要求不同，选择含碳量和含镍量不同的301，为提高耐磨性要求材料含有0.03%左右的Mo。许多纺织器材公司提出了采用SUS420J2替代301的建议，目前由于技术和装备等原因，作为箔片的SUS420J2冷轧钢带主要进口自日本。

梭织机钢箔的作用-诚泰钢箔-梭织机钢箔由高密市诚泰钢箔有限公司提供。梭织机钢箔的作用-诚泰钢箔-梭织机钢箔是高密市诚泰钢箔有限公司（www.chengtaigangkou.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：栾术泰。