

河北节能电阻炉 节能电阻炉采购价 同创工业炉

产品名称	河北节能电阻炉 节能电阻炉采购价 同创工业炉
公司名称	泰安市同创工业炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市楼德镇埠前村中心街中段
联系电话	15275389783

产品详情

坩埚横向裂纹的原因

泰安同创工业炉节能电阻炉下面带您了解下坩埚横向裂纹的原因

1、靠近坩埚底部（有可能导致坩埚底部脱落）

原因分析：可能由于硬物撞击造成，如：将铸料扔进坩埚中，或者使用铁棍等硬物敲击底部。另外1b中的热膨胀也会造成该种损坏。

2、大约在坩埚一半的位置

原因分析：原因可能是将坩埚放置在炉渣上或不适合的坩埚底座上，在取出坩埚时，如果坩埚夹取的位置过于靠上，并且用力过大，就会造成坩埚钳下部的坩埚表面出现裂纹。

3、在使用碳化硅石墨坩埚时，节能电阻炉多少钱，坩埚嘴下部有横向裂纹。

原因分析：没有正确安装坩埚。在安装新坩埚时，如果耐火土被紧紧挤在坩埚嘴下面，在使用过程中，坩埚冷却收缩时会使受力点集中在坩埚嘴部位，而产生裂纹。

坩埚燃气熔化炉的安全特点

坩埚燃气熔化炉的安全特点

坩埚燃气熔化炉采用自动控温系统控制炉膛和坩埚内铝水的温度，只要发生超温现象，都会切

断燃烧机的电源，河北节能电阻炉，使燃烧机停止工作，直到温度降到设定温度以下才重新开始工作。

漏液排放口用于坩埚发生开裂现象时，铝水的排放，并发出报警，节能电阻炉采购价，切断燃烧机的工作电源。合理的系统配置，优质的控制元件应用，使设备运行稳定，故障率低。

坩埚燃气熔化炉尤其适宜于电力紧张及缺电地区使用单炉用电量为180~300VA，免除了扩大生产而需电力增容之忧。

使用不同燃料的熔炼炉的对比：

燃料种类	1KG成本/元	保温性能	使用寿命/年	工作环境	操作难度	场地要求
------	---------	------	--------	------	------	------

煤炉	0.35-0.65	温度难控	2.5	高温		
中	需仓库堆放燃料，节能电阻炉供应价，铺设排烟管道					

油炉	1.20-1.40	温度难控	5	高温		
中	需有储油罐，并铺设管道					

燃气炉	0.65-0.8	温度难控	5	高温		
中	需铺设管道					

电阻炉	0.6-0.85	6度/小时 (100KG容量)	3	高温	低	
中	需装变压器					

中频炉	0.70-1.1	不可保温	4	噪音		
高	需装变压器					

生物颗粒炉	0.30-0.40	不可保温	3	噪音		
高	需仓库堆放燃料，易着火					

电磁感应炉	0.36-0.4	3度每小时 (100KG容量)	3	无	低	
无						

注：以上数据仅供参考，并不用于产品出厂规格保证的目的。因产品的持续发展，我司保留更改数据而不提前告知的权利。若需更多资料或进一步了解我司产品，请联系我司相关人员。

同创节能电阻炉提示您购买设备不能单从某一方面来看，要结合现有的条件与需求综合考虑。

河北节能电阻炉-节能电阻炉采购价-同创工业炉(推荐商家)由泰安市同创工业炉有限公司提供。泰安市同创工业炉有限公司 (www.tongchuanglu.1688.com) 是一家从事“熔铝炉,熔炼炉,节能电炉,熔铜炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“同创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使同创工业炉在加热设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！