

液动快开排泥阀价格 深圳排泥阀 东航阀门

产品名称	液动快开排泥阀价格 深圳排泥阀 东航阀门
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

JM742X隔膜式池底排泥阀产品概述

JM742X隔膜式池底排泥阀主要由液压缸、阀体和阀瓣以及二位四通换向阀等零部件组成，其通过换向阀改变流体进入液压缸的上腔或下腔推动活塞运动，并带动阀瓣升降，使阀开启或关闭达到流体通断。本产品主要安装在各类水池的底部，通过换向阀的控制排除池底的泥沙及污物。

JM742X隔膜式池底排污阀当二位四通换向阀处于一态位，主阀中腔进水，上腔通往大气，膜片在水的压力下带动阀瓣上升，主阀开启，池底的泥沙等污物开始排放；当二位四通处于二态位，主阀中腔水排向水池，上腔进水，关闭主阀，停止泥沙的排放。

排泥阀不锈钢齿轮泵分类及故障详解

不锈钢泵顾名思义为材质是不锈钢的泵。我河北省泊头市春达工业泵厂的不锈钢泵包括：KCB全不锈钢齿轮泵、不锈钢圆弧保温齿轮泵、YCB不锈钢圆弧泵、2CY不锈钢齿轮泵、NYP不锈钢高粘度泵、RY不锈钢导热油泵等。

KCB系列不锈钢齿轮泵本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封等部件组成，齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转；泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。KCB系列不锈钢齿轮泵在卫生条件要求较高的场合，深圳排泥阀，如食品行业；在有弱腐蚀性的场合，如精细化工、化妆品、印染、酿造行业。

故障原因：

(1)液压油箱油面过低；

(2)没按季节使用液压油；

(3)进油管被脏物严重堵塞；

(4)齿轮泵主动齿轮油封损坏，空气进入液压系统；

(5)齿轮泵进、出油口接头或弯接头“O”形密封圈损坏，弯接头的紧固螺栓或进、出油管螺母未上紧，空气进入液压系统；

(6) 齿轮泵内漏，j744x液动排泥阀，密封圈老化；

(7) 齿轮泵端面或主、从动齿轮轴套端面磨损或刮伤，两轴套端面不平度超差；

(8) 齿轮泵内部零件装配错误造成内漏；

(9) “左旋”装“右旋”油泵，造成冲坏骨架油封；

(10)液压油过脏。

双腔隔膜式排泥阀产品用途

1、用途：

排泥阀采用双腔隔膜结构，顾叫双腔隔膜快开排泥阀，液动排泥阀 电磁阀，采用电动或用手动二位四通换向阀控制阀，实现快速排泥。该阀将隔膜片代替活塞，无运动摩擦，更适用于泥浆等颗粒介质，大大提高了阀门的使用寿命。隔膜快开排泥阀：是分为液动隔膜快开排泥阀和气动隔膜快开排泥阀两种的角式截断阀门。

2、安装调试：

1) 检查隔膜式排泥阀控制管的安装方式是否与说明书中的相同。

2) 检查电磁阀的技术参数是否符合要求，通电为打开，断电为关闭。

3) 检查各螺栓、管件以有接头是否坚固、可靠。

4) 给控制管路通介质。

5) 隔膜式排泥阀主阀通水，液动快开排泥阀价格，保持控制管路介质，电磁阀通电主阀打开，电磁阀断电主阀关闭

液动快开排泥阀价格-深圳排泥阀-东航阀门由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com）是从事“排泥阀,闸阀,蝶阀,水力控制阀,止回阀,电磁阀等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王远标。