

负压风机厂家 风机 中宝通风设备

产品名称	负压风机厂家 风机 中宝通风设备
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，无动力风机厂，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机 噪声解决方法：

原因一：负压风机安装时与窗框接触太紧，以致负压风机运转时引起窗框共振。

解决方法：将窗框与水空调之间的填塞物适当减少，并应用较柔软的材料填塞，安装底部不平稳应垫稳底板，负压风机厂家，安放平稳、牢靠。

原因二：负压风机安装不良，负压风机安装应呈悬浮状态，不能将底脚螺栓的弹簧压死。

解决方法：请维修人员调整负压风机安装状态，风机，使其呈悬浮状态。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机的日常保养

对于风阀的保养，可从以下方面考虑：

1、调整好皮带的松紧度，用手旋动风轮，观察转动是否平稳。

- 2、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。
- 3、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。
- 4、为保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性，应向转动部位填加润滑油。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，无动力风机厂家，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

排气扇安装

排气扇安装必须可靠、牢固，与地面相距2.3m以上；

排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5CM以上；

记得吸顶式不要安装在油烟多、灰尘多的地方，要离开高温源；

带风扇的壁式既可在各场所通风换气，也可用于抽油烟；

提醒大家当利用插座供电时，的电源线应配接符合安全标准的插头；

排气扇的电源线中黄绿双色线必须要接地；

排气扇的电源尽量要接全极开关；

天花板顶部必须设置检查孔；

负压风机厂家-风机-中宝通风设备由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司（www.zbtfbsb.com）位于常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中宝通风在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。中宝通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中宝通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。