

梭织机钢筘生产厂家 诚泰钢筘 梭织机钢筘

产品名称	梭织机钢筘生产厂家 诚泰钢筘 梭织机钢筘
公司名称	高密市诚泰钢筘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇栾家店村
联系电话	13606461125

产品详情

诚泰钢扣|钢筘介绍

钢筘的各项尺寸的正确性是很重要的，钢筘的长度可与筘幅相等（包括废边）或最多再宽出15mm，当然，假如所织制的布种已利用到最大筘幅时则不能再有更大的尺寸，所以预留多出来的15mm要发挪至右边。超声波钢筘清洗机是针对国内棉纺企业的喷气织机、喷水织机及各类织机而开发的新一代产品。

主要特点：1、清洗速度快，效果好，达到彻底清洗目的。2、降低钢筘损伤，节省钢筘用量。3、确保钢筘光洁，提高布面质量。4、减少停车次数，梭织机钢筘供应商，提高单机产量。

喷气筘在使用中的注意事项

(1)从修筘房拿出来的钢筘或委外修理的钢筘一定要符合质量要求，梭织机钢筘，发现问题应及时纠正。

(2)穿插筘时应掌握正、反方向，避免穿错，穿筘的机械和工具要适宜，穿筘工具的厚度应与筘片间隙相适应。一般100齿/50.8 cm使用120号筘刀，梭织机钢筘厂家，60-100齿/50.8cm使用100号筘刀，60齿/50.8 cm以下使用80号筘刀。操作要熟练，并符合要求，初级手一般不要穿高密度喷气筘。

高速无梭织机钢筘用胶粘剂的制备

钢筘作为高速无梭织机用核心器材，其质量好坏直接影响着织造成品的质量、生产效率和生产成本。在无梭织机钢筘生产过程中，需要用胶粘剂把筘片（筘齿）、筘梁及扎丝牢固粘结在一起，因此胶粘剂品质的优劣直接影响着钢筘的各项性能和使用寿命。在织造过程中，梭织机钢筘生产厂家，筘座、筘梁和筘片要传递很大的力，要求胶粘剂有很高的粘接强度。同时为了减少筘片的疲劳断裂，便于经纱接头和粗节通过，胶粘剂必须具有一定韧性。

梭织机钢筘生产厂家-诚泰钢筘(在线咨询)-梭织机钢筘由高密市诚泰钢筘有限公司提供。高密市诚泰钢筘有限公司(www.chengtaigangkou.com) 在纺织配件这一领域倾注了无限的热忱和热情, 诚泰钢筘一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 栾术泰。