

梭织机钢筘批发 诚泰钢筘 梭织机钢筘

产品名称	梭织机钢筘批发 诚泰钢筘 梭织机钢筘
公司名称	高密市诚泰钢筘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇栾家店村
联系电话	13606461125

产品详情

喷气织机钢筘的使用和维修要点

有的异形筘使用寿命在1年左右，有的只有3个月，主要受加工原料、织造品种、纱号、浆料、上浆率、上机时间等影响。正确地保养和维修可以延长异形筘的使用寿命。异形筘在下机后需对其进行清洗和保养维护，延长其使用寿命。首先，梭织机钢筘批发，要对异形筘进行清洗。一般异形筘可用刷子清洗，吹干即可;较脏的钢筘应先用中性清洗液浸泡，钢筘上污垢泡软后再刷洗吹干(水温不可超过40)。其次，应检查异形筘有无损伤，并分类清点，校正筘齿间隙的均匀度、筘面的平整度及倾斜。更换筘齿应到专业异形筘修理单位，大面积筘齿损伤、磨损应更换铝质筘梁。异形筘应设专用仓库，仓库要求通风、干燥，温度应控制在20 ~30 ，相对湿度在60%以下。有条件的应制作专门货架，使带纸包装盒的异形筘侧立在货架上。存放时应远离发热设备，夏天应避免阳光直射，防止树脂胶老化，梭织机钢筘，并定期进行检查及核实。

冷轧喷气钢筘用不锈钢带的质量控制

目前，随着国内制造业转型升级的需要，中高s端纺织企业对新型喷气织机的需求越来越大。近年来，国内精密不锈钢压延钢带生产质量不断提高，冲制筘片板型优良、尺寸精度高并且机械性能稳定，能够满足纺织器材筘片要求，并逐步替代进口产品。

质量控制总结

经过几年的不断研发以及市场对产品的反馈，公司生产的钢筘钢带的尺寸控制精度较高、板型较好，体现了四柱式20辊轧机的高精度及板型控制的优点，公司生产工艺稳定可靠，机械性能符合筘片的生产技术标准，得到喷气织机钢筘生产厂家的普遍认可，国内主要的筘片生产厂家已经将我司钢带指s定为替代进口钢带的主要供应商，梭织机钢筘批发厂家，生产的筘片出口到意大利、瑞典、南非、东南亚等国，诚泰钢筘生产钢筘的生产工艺正在成为行业的基准。

喷气筘在织造过程中的作用

喷气筘的结构比其他筘复杂，最特别的是筘齿使用不锈钢异形筘片，上面有气流槽，因此它不仅是排列经纱位置密度及把纬纱打向织口的器材，也是引导气流、控制气流扩散的重要器件。喷气筘的结构与喷气织机引纬的设计是统一的，精确的尺寸、优质的材料、完美的光滑度、稳定的气流、较低的耗气量，才能完全满足喷气织机的需要，达到理想的喷气织造，总之，喷气筘是喷气织机的重要部件。

1.排列经纱作用

使经纱按一定的顺序和密度排列到正确位置，保证经纱在织造过程中按织物组织与纬纱交织，并使织物达到规定的幅宽。

2.导气引纬作用

引导气流、控制气流扩散，使纬纱顺利引入梭口，引导纬纱正确飞行。将纬纱保持在槽口内，梭织机钢筘供应，实现稳定投纬。

3.打纬作用

使引入梭口的纬纱，均匀有序的打向织口，形成织物。

梭织机钢筘批发-诚泰钢筘(在线咨询)-梭织机钢筘由高密市诚泰钢筘有限公司提供。高密市诚泰钢筘有限公司(www.chengtaigangkou.com)是一家从事“梭织机钢筘，剑杆钢筘，毛巾筘，喷水钢筘，半边钢筘，喷气钢筘”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诚泰钢筘”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使诚泰钢筘在纺织配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！