

全自动圆木多片锯 云南圆木多片锯 友创机械

产品名称	全自动圆木多片锯 云南圆木多片锯 友创机械
公司名称	邢台友创机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	13292138888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台友创机械制造有限公司

友创机械为您介绍圆木多片锯的正确使用可预防事故

邢台友创机械制造有限公司为您介绍

- 1、在木工机械使用过程中，必须保证任何速度下的刀切都不产生具有危害性的震动。
- 2、对于木材的推送要小心，速度要根据机械速度来，以免木材反弹伤到人；
- 3、对于操作工一定要熟练后再操作，全自动圆木多片锯，要安装操作规程作业；
- 4、刀轴和电器应有联锁装置，以免装拆和更换刀具时，误触电源按钮而使刀具旋转，造成伤害；
- 5、装在刀轴和心轴上的轴承高速转动，其轴向游隙应过大，圆木多片锯生产厂家，以免操作时发生危险。

友创机械为您介绍圆木多片锯锯片孔有什么作用？

邢台友创机械制造有限公司为您介绍

锯片孔，一般情况分为散热孔和消音孔；散热孔--锯片由于在高转速条件下工作，锯体很容易因发热而导致变形；消音孔--减少锯片在工作中产生的噪音！

多片锯是多个锯片组合后机加工，小型自动圆木多片锯，而单片锯是单个锯片作业，单个作业的锯片一般要求不是很高，即使质量稍差一点也没太大影响；而多片锯却不一样，对锯片的要求比较高，但凡使用多片锯一般都要要求比较省木材，锯路小，锯片薄，云南圆木多片锯，光洁度高等特点！

邢台友创机械制造有限公司为您介绍圆木多片锯锯片的更换方法

圆木多片锯锯片的更换方法：

- 1、更换锯片前先关闭主机电源，待机完全停止运转后，打开机盖。
- 2、把多片锯锯片研磨、修整好，垫套需用擦机布擦干净。
- 3、需清理圆木多片锯机械内部的锯屑，取出水管。
- 4、换装多片锯锯片时要注意垫套装配的原来自位置，不能错位，保证上下轴垫套规格一致。

全自动圆木多片锯-云南圆木多片锯-友创机械由邢台友创机械制造有限公司提供。邢台友创机械制造有限公司（www.ycjx688.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！