

# 汽车控制电缆厂家 瑞合畅通 南京控制电缆

产品名称	汽车控制电缆厂家 瑞合畅通 南京控制电缆
公司名称	山东瑞合畅通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市郑店镇工业园
联系电话	18612618158

## 产品详情

导致我们控制电缆的接头发热的原因是什么：

控制电缆我们在生活中是经常使用的，该产品给我们的生活带来了不少的帮助，消防控制电缆价格，下面我们就详细介绍一下我们的控制电缆在使用的时候出现起火的原因：

绝缘损坏引起短路故障：我们所使用的控制电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中控制电缆绝缘受机械损伤，引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿，产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。

我们在进行选择控制电缆的时候需要注意：

控制电缆的选型对安全问题很重要，一些用户对自己的电器使用要求、环境条件认识不足，对控制电缆型号的使用范围、要求、性能了解不够而常选错型号，下面我们就来详细介绍一下控制电缆在选择的时候需要注意的地方：

这些具有特殊性要求的特种电缆在实际使用中，一些企业特别是个体企业往往对它们认识不足，拒绝使用；一些企业无视煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性的要求，南京控制电缆，而是购买一般通用橡套软电缆；还有一些卡拉OK厅、人员集中场合安装一些不具有消防功能的一般电线电缆，造成极大的事故隐患。

导致我们控制电缆的接头发热的原因是什么：

控制电缆我们在生活中是经常使用的，该产品给我们的生活带来了不少的帮助，下面我们就详细介绍一下我们的控制电缆在使用的时候出现起火的原因：

当油浸电缆敷设高差较大时，汽车控制电缆厂家，可能发生电缆淌油现象。淌流的结果，使控制电缆上部由于油的流失而干枯，这部分电缆的热阻增加，使纸绝缘焦化而提前击穿。另外，由于上部的油向下淌，在上部电缆头处腾出空间并产生负压力，使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力，促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。

汽车控制电缆厂家-瑞合畅通(在线咨询)-南京控制电缆由山东瑞合畅通线缆有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东瑞合畅通线缆有限公司（[www.rhctxl.com](http://www.rhctxl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电力电缆较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!