

# 投光灯防水检测仪 凌龙科技有限公司 忻州检测仪

产品名称	投光灯防水检测仪 凌龙科技有限公司 忻州检测仪
公司名称	深圳市凌龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋1401
联系电话	13392170836

## 产品详情

### 线束IP67防水检测

即使摄像头本身的主体结构已经做得很好，检测的IP防水等级也提高了，却发现另外一个神奇的现象：镜头内部有水蒸气！原受急热急冷条件影响，水蒸气顺着摄像头的线束的马铜丝进入到摄像头内部。所以带来了摄像头线束厂商的货品也须做到防水功能，这样就新开辟了新行业的防水检测需求。

在线束检测中，仪器会往模具充气。如果线材是不密封，忻州检测仪，出现漏气的现象，模具的气体会往线材的另一端漏出去，这时仪器中泄漏值显示数据也越来越大，同时压力值下降。这时候就能够判定线材是否漏气，仪器测试结果也会显示出NG，意味气密检测不通过。如果测试的线材不漏气，充气后工装模具里面的气体就会处于恒定的状态，仪器上面所显示的压力值与泄漏值也是稳定的，仪器测试结果则显示OK字样，表示气密性检测通过。

深圳市凌龙科技有限公司成立于2008年，专注研发生产气密性检测仪，10多年来，深圳凌龙科技已经为几千家企业提供气密性检测方案和设备，积累了丰富的经验，耳机防水检测仪，根据您的需求精心设计检测方案，为您推荐适合的检测设备。

本公司生产的气密性检测仪具有以下优点：

- 1.容易实现产线自动化；
- 2.可靠性高，不受人造因素干扰；
- 3.可连续快速测量；

- 4.工件干燥，无损检测；
- 5.可定量评估。
- 6.7寸显示屏，直观观测检测过程；
- 7.可储存数据，可导出数据；

### 检查气密性测试仪的三种方法

一.将实验仪器组装好后，将导管的一端放入水中，加热试管，若过一会儿，导管口有连续的气泡冒出时，说明装置的气密性好.若没有上述现象，则气密性不好，这时要一段一段的仔细用上述方法检验.

二.将导管的一端放入水中，用手捂住试管一会儿，若导管口有连续的气泡冒出时，则气密性好.

三.将导管的一端放入水中，若导管的另一端插在组装仪器上，连成的仪器中最前面的是有插孔的空反应瓶时，先用分液漏斗向瓶中滴加半瓶水，将分液漏斗的下端插入液面以下，再滴加水.若瓶中液面上升，则气密性不好.总结:前两种方法是利用了热胀冷缩的特性，而第三种方法是利用了压强的缘故，一般检查装置的气密性就从这两方面因素考虑

现在需要检测产品气密性时，已不用那么麻烦，可以直接购买气密性检测仪，气密性检漏仪 防水检测仪，防水检漏设备，密封性检测仪，投光灯防水检测仪，密封性检漏仪，检漏仪，测漏仪，防水测试仪就可以了，密封性检测仪，操作简单方便，准确，主要的是可以抛开传统检测方法，检测防水一站式解决

投光灯防水检测仪-凌龙科技有限公司-忻州检测仪由深圳市凌龙科技有限公司提供。深圳市凌龙科技有限公司（[www.shzhll.com](http://www.shzhll.com)）位于深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋1401。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前深圳凌龙科技在电子、电工产品制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。深圳凌龙科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。深圳凌龙科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。