

苏州机油铁粉清除器 易杭车品全国销售 宝马机油铁粉清除器

产品名称	苏州机油铁粉清除器 易杭车品全国销售 宝马机油铁粉清除器
公司名称	广州市易杭汽车用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花东镇先科一路1号2幢313-8室
联系电话	13418979957

产品详情

广州市易杭汽车用品有限公司位于广州市花都区花东镇先科一路，公司成立于2016年，公司主要以汽车用品研发、生产、销售为一体科技有限公司。本着做思想巨人，做行动的铁人，奉行把个人的发展与公司的发展做到最完美的有机结合共同价值观。诚信为本、坚持以一流的专业水准，一流的敬业精神，一流的服务意识，勤奋细致的工作态度为客户服务。在我司您可以了解到小车汽油机油铁粉清除器、小车汽油汽车滤磁器、汽车保养机油格滤磁器、汽车滤油器哪个牌子好、发动机铁粉吸附器多长时间换一次、机油磁化器厂家等。

发动机产生积碳的原因

燃烧方式与积碳形成

产生积碳通常被解释为燃油中含有胶质等杂质附着在燃烧室表面经过高温烧结后形成，也许这是原因之一。经过分析燃烧过程，宝马机油铁粉清除器，我注意到另一个可能形成积碳的原因。先看一下这张燃烧过程示意图：

当火花塞周围的混合气被电弧光点燃后，火焰迅速向周围蔓延，同时燃烧区内压力快速升高，位于最外侧还没有被点燃的混合气被挤压到燃烧室表面形成油膜。随着活塞下降燃烧室开始扩大，油膜表面的燃油重新释放到混合气中被燃烧。一些缝隙和粗糙面残留的燃油会慢慢增厚，内层的燃油因缺氧碳化后形成积碳。可以再看一下前面积碳较重的零件部位，多数是位于火焰很难达到的凹面和缝隙处。

另外一个原因是和空燃比有关。早期化油器发动机的空燃比较低，混合气含油量更高，附着在燃烧室表面的燃油也更多，所以化油器发动机形成积碳的时间较早、程度也更严重。现在比较先进的电喷发动机通过ECU和氧传感器精确控制混合气的空燃比，基本可以将混合气中的燃油全部燃烧，形成积碳的时间

明显延长、程度也比较轻。

广州市易杭汽车用品有限公司位于广州市花都区花东镇先科一路，公司成立于2016年，公司主要以汽车用品研发、生产、销售为一体科技有限公司。在产品方面公司有着得天独厚的优势，不但能够自主研发、生产，还有强大的销售服务团队，直接面对客户，以最i好的产品品质、最具优势的产品价格来提高市场竞争力。欢迎到我司了解：价格发动机铁粉吸附器、宝马机油格滤油器厂家、大众机油铁粉清除器、大众汽车磁化器、小车汽i油机油滤清器磁化器、机油格磁化器多久更换等。

磁化器告别养车烦恼

1.只因为发动机在工作过程中不断磨损老化，轿车机油铁粉清除器，导致发动机内部摩擦阻力增加，大众机油铁粉清除器，汽缸压力下降!

2.发动机转动摩擦和汽i油侵蚀造成的磨损称为“一次磨损”磨损产生磨损铁粉!

3.磨损铁粉跟随机机油循环导致加剧磨损称为“二次磨损”

4.将机油里面的铁粉清楚能消除发动机的“二次磨损”

5.好的机油能减少发动机的“一次磨损”!

对抗发动机六大问题：磨损大、油耗增加、噪音增大、维修率高、冷启动伤车、烧机油

广州市易杭汽车用品有限公司主要业务有汽车保养机油格滤磁器、发动机铁粉吸附器、宝马机油格滤磁器、大众机油格滤磁器、奔驰机油格滤磁器、轿车机油铁粉清除器等。公司以诚信为本、坚持以专业水准出发，崇高的敬业精神，完善的服务意识，勤奋细致的工作态度为客户服务。在产品方面公司有着得天独厚的优势，不但能够自主研发、生产，还有强大的销售服务团队，直接面对客户。

广州易杭——机油格磁化器

深度清洁，无惧岁月侵蚀

有效减少积碳，苏州机油铁粉清除器，油泥等杂质，延长发动机使用寿命

稀有金属钕合金磁钢，超i强磁场耐高温

机油滤清器内部形成稳定强大磁场，吸附更牢固

隔磁片

有效阻隔磁钢产生的磁场，不会对周围电子元器件产生于抗。单向精i确导磁。

钕合金磁钢

磁力高达3500GS(高斯)，磁场持久强劲，耐高温达260 。而普通磁铁耐高温只有50 左右。超过此温度磁力会逐渐衰退失效。

苏州机油铁粉清除器-易杭车品全国销售-宝马机油铁粉清除器由广州市易杭汽车用品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市易杭汽车用品有限公司（<https://shop114187923.taobao.com>）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!