

按砖厂化验设备性质验煤热量仪如何选用

产品名称	按砖厂化验设备性质验煤热量仪如何选用
公司名称	鹤壁市开平仪器销售有限公司
价格	100.00/台
规格参数	测温范围:5-40 温度分辨率:0.0001k 精密度: 0.1%
公司地址	鹤壁市山城区朝霞街
联系电话	0392-2121168 18639203323

产品详情

按砖厂化验设备性质验煤热量仪如何选用，按砖厂化验设备性质验煤热量仪如何选用由【鹤壁砖厂煤炭热卡检测机器】提供的煤研石验煤机验卡机大卡机：186.3920.3323砖厂化验机,砖厂化卡机器,砖厂验煤设备，砖坯热量大卡机,砖厂热量化验机，砖坯热值检测设备,砖厂煤炭化验仪器,砖厂专用热量仪,砖坯发热量检测设备,砖厂大卡化验仪器

砖厂化卡机器参数：

一、测量精度：符合国标GB/T213-2008

二、使用环境：0 -65

三、热容量稳定性：0.20%

四、热容量精密度：0.10%

五、温度分辨率：0.001

点火失败有哪些原因造成？

给大家详细讲解一下其中的缘由。

其实引起恒温式量热仪点火失败的原因有很多，具体的有如下几种：

一，恒温式量热仪的坩埚和两个电极出现了短路的现象

二，恒温式量热仪的点火丝与试样没有进行有效的接触

三，恒温式量热仪的线路接触不良，或者线路没有连通

四，恒温式量热仪中放置的试样不是干燥的。

量热仪是由燃烧氧弹、内桶、外桶、搅拌器、温度传感器和试样点火装置、温度测量和控制系统以及水构成。它的量热系统被包围在充满水的双层夹套（外筒）中，试验的信息包括温升，冷却校正、有效热容量、样品质量、点火热和其它附加热。

本公司主要产品有：煤炭热值检测仪器、测量矸石大卡的设备、煤矸石热卡机、量热仪系列、灰分，挥发份系列、测硫仪系列、测氢仪系列、工业分析仪系列、水分测定仪系列、灰熔点测定仪系列、粘结指数、胶质层、制样破碎缩分设备、等煤质化验设备。