

# 供应富士冷却泵VKN085A 机床泵

产品名称	供应富士冷却泵VKN085A 机床泵
公司名称	苏州泰松工业设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:富士 型号:VKN085A 产地:日本
公司地址	工业园区启迪时尚科技城双子楼40幢216室
联系电话	15370770314

## 产品详情

注：因产品型号众多及各方面因素影响价格，本页面备注价格仅供参考，详情欢迎您的来电咨询。

\*马达和泵合为一体，小巧轻便

\*持有自吸能力，可随意安置 \*耐环境性（灰尘等）大幅提升

\*关于型号规格：

由于产品的尺寸规格太多，我们人力资源有限，没有将所有的产品型号全部上传，如果有其他型号请与客服联系，我们将由专业的销售工程师详细给您回复。\*关于产品尺寸及说明书：在国内都有定点的办事处，价格优惠。如果不清楚请与客服索取产品介绍，我们公司也有专业的技术人员可为您解决一切自动化问题！\*关于货期及发货：我公司有大量现货库存，但由于型号较多，销售量也较大，请在购买时与客服联系。现货品我们郑重承诺付款后12小时内发货。定货品从付款日期起开始算。\*关于运费:以上单价为包含普通物流费，如果是急件需改为快递的，运费自理！\*退换货及保修问题：本店铺所有产品都是原厂原包装，如非质量问题，七天内退换货，将由买家负责来回运费，如果是质量问题或运输中损坏，将由卖家承担来回运费！

## 安装及注意事项

安装自吸式水泵后，初次启动或长时间停止后重新运行时，必须进行切削液引液。

水泵内置机械密封装置(mechanical -seal), 如果水泵在没有引液的情况下使之空转, 将会损坏机械密封而无法使用, 因此在初期安装时要格外注意(空转时间应小于30秒)。

油箱的液位上限应低于距Tank上部20毫米位置，最低液位下限应高于距吸管下端向上20毫米位置。

油箱底部与吸管的距离应保持40毫米以上,如果低于40毫米,会将沉积在油箱底部的铁屑等杂质吸入管道内,从而降低了水泵性能,并会造成水泵故障。

水泵的吸管长度应小于0.6米。

使用液体粘度的不同,流量也会产生较大的变化,如果液体粘度过高,电机可能会产生过热的现象,而导致电机烧坏,因此切削液粘度应控制32cSt以下。