

新型多片溜边锯批发 友创机械溜边锯价格 钦州新型多片溜边锯

产品名称	新型多片溜边锯批发 友创机械溜边锯价格 钦州新型多片溜边锯
公司名称	邢台友创机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	13292138888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台友创机械制造有限公司

溜边锯不能送料的原因主要有以下几个方面

邢台友创机械制造有限公司为您介绍：

溜边锯不能送料的原因主要有以下几个方面：

1、送料电路故障

解决方法、检查送料电路

2、变速机构传动故障

解决方法、检查变速机构链条是否正常

3、平键故障

解决方法检、查平键是否脱落

4、链条故障

解决方法检、查链条是否断裂

5、带轮皮带故障

解决方法、检查皮带是否过长

溜边锯在使用过程中发现不能送料，或者送料不顺畅情况下，请马上按下控制面板上的紧急制动按钮。切断电源，新型多片溜边锯价格，10分钟后才可以检查电器设备。

溜边锯的安装与调整

邢台友创机械制造有限公司为您介绍：

溜边锯的安装与调整

- 1、机床的安装机床应放在平整的地面上，使工作台保护水平。接好电源，并接好接地导线。
- 2、机床履带的调整设备使用前，为了让锯片与木材安全准确锯切，需检查调整履带。松开履带调节板的螺丝，观察履带走势，根据履带的跑边方向调整调节板上的螺丝松紧情况让履带边缘与送料架保持平行，并确保履带两边缘与机架距离接近。

邢台友创机械制造有限公司为您介绍：

溜边锯用于对自然宽木板进行修边、规格分片等。可对边修切，新型多片溜边锯生产厂家，也可规格分片。规格多、送料速度快、修切精度高。结构简单，性能稳定，隔套加大，锯片无晃动，可多人操作，送料速度更快。产品具有送料顺畅、加工精细、不烧锯片、高工效，低耗材、环保、安全性强等优点。使用超薄小尺寸锯片，负荷小，新型多片溜边锯批发，省材省电，送料强劲有力，钦州新型多片溜边锯，进退自如，不会出现卡死木料，不能进退的情况。出色的防水设计，使主轴工作时完全防水，不烧锯片。经过动平衡专业检测，震动，噪音更小。采用优异品质电机，使用寿命更长。

新型多片溜边锯批发-友创机械溜边锯价格-钦州新型多片溜边锯由邢台友创机械制造有限公司提供。邢台友创机械制造有限公司（www.ycjx688.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领友创机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！