

透明玻璃片加工多少钱 透明玻璃片加工 鑫凯玻璃镜业有限公司

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 透明玻璃片加工多少钱 透明玻璃片加工 鑫凯玻璃镜业有限公司 |
| 公司名称 | 东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞石排镇谷吓村石岗大道孔屋路段 |
| 联系电话 | 13763183533 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司

石英玻璃属酸性材料，除氢氟酸和热磷酸外，对其它任何酸均表现为惰性，透明玻璃片加工多少钱，是好的耐酸材料。在常温下碱和盐对石英玻璃的腐蚀程度也是极微的，因此不排除在这些试剂中使用石英玻璃。石英玻璃具有不吸湿、不风化的特性。它对所有碱或者碱土化合物都十分敏感，这些化合物轻微的含氧量都会促使石英玻璃在高温下产生析晶。

因此在清洗与保养方面，我们应该注意以下几点：

- 1、石英玻璃的制品十分贵重，因此我们在使用时要非常小心，透明玻璃片加工，必须轻拿轻放；
- 2、石英玻璃如果需要在高温中使用，透明玻璃片加工定制，我们必须在使用前将其擦拭干净。可使用含10%的氢氟酸溶液浸泡，再用高纯水的清洗或者酒精进行处理。操作过程中应该佩戴细线手套，避免用手直接与石英玻璃接触；

石英玻璃采用高纯度的硅砂作为原料，制作的传统方法是熔融-淬灭方法；制作超高纯度和紫外透射比的透明玻璃需硅的汽化、氧化成二氧化硅并加热溶解等过程。石英玻璃具有很高的介电强度和极低的导电率，即是在高温、高压和高压下，仍能保持很高的介电强度和电阻，在所应用的频带内几乎没有介电损

耗，因此石英玻璃是优良的高温介电绝缘材料。在常温下，它的电阻相当于普通玻璃的10倍，对全部频率的介电损失很微小，绝缘耐压强度大。

玻璃表面进行清洗前，必须检验玻璃表面清洁度，以此为根据来选择清洗方法。常用的检验方法有：

(1) 玻璃表面与液体的接触角法

往洁净的玻璃表面倒上水和乙醇，都能扩展而完全润湿，透明玻璃片加工定做，接触角几乎等于零。如玻璃表面有污染，水和酒精就不能完全润湿，呈明显而较大的接触角。

(2) 玻璃表面的静摩擦系数法

测量固体与玻璃的静摩擦系数是检查玻璃表面清洁度的一种灵敏的方法。清洁表面具有很高的摩擦系数，接近于1。玻璃表面如粘有油脂或有吸附膜存在，静摩擦系数减少，如玻璃吸附硬脂酸层时，静摩擦系数仅为0.3。

透明玻璃片加工多少钱-透明玻璃片加工-鑫凯玻璃镜业有限公司由东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司提供。东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司 (www.xkbljg.com) 为客户提供“玻璃、玻璃镜、放大镜、半透镜、放大镜”等业务，公司拥有“鑫凯”等品牌。专注于其它等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑小姐。