

# 汽车机械零件厂家 厚彬机械 宁德汽车机械零件

产品名称	汽车机械零件厂家 厚彬机械 宁德汽车机械零件
公司名称	临朐厚彬机械配件加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县五井镇小辛庄村
联系电话	15866595558

## 产品详情

球墨铸铁件的内在质量要求和机械性能的介绍

1 铸件毛坯的机械性能应符合GB/T9439《灰铸铁件》和GB/T1348《球墨铸铁件》的相应要求。

2 铸件经加工的相对运动配合表面不得有缩松、气孔和裂纹等缺陷存在

3铸件非外露的其它加工面上允许有轻微的缩松和非聚集的缺陷孔眼，其\*\*\*\*尺寸不大于4mm，深度不大于3mm且不大于壁厚的1/4，在100mm×100mm范围内不得多于2个，相互间距或距边缘不小于10mm，宁德汽车机械零件，且一个表面不多于10个

消失模铸铁件的力学性能对壁厚的敏感性极显著，汽车机械零件供应，因此不宜采用增加壁厚的办法来提高铸件的承载能力。可通过采用合理的截面形状来达到既有消除厚大截面又提高承载能力的目的。消失模铸铁件的流动性非常好，铸件的体收缩和线收缩比较小，这是它能够作为薄壁、形状复杂的铸件的主要原因。消失模铸铁件有着很强的抗压抗拉能力，汽车机械零件厂家，在设计时为了充分发挥消失模铸铁的这一强度特点，应常采用非对称截面，使铸件上受压应力的截面较小，受拉应力的截面较大。

球墨铸铁是一种具有优良机械性能的灰口铸铁。一般在浇注之前，汽车机械零件价格，在铁液中加入少量球化剂（通常为镁、稀土镁合金或含的稀土合金）和孕育剂（通常为硅铁），使铁水凝固后形成球状石墨。此种铸铁的强度和韧性比其他铸铁高，有时可代替铸钢和可锻铸铁（malleable cast

iron），在机械制造工业中得到了广泛应用。球墨铸铁在国外是1947年用于工业生产的。

b. 铸件要进行100%尺寸检验。

c. 外观检查，磁粉（MT）、超声波（UT）及射线透照（RT）等无损探伤检验。

汽车机械零件厂家-厚彬机械(在线咨询)-宁德汽车机械零件由临朐厚彬机械配件加工厂提供。临朐厚彬机械配件加工厂 ( [www.9185.cc](http://www.9185.cc) ) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领厚彬机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！