

金吉宏业公司 高透激光防护膜供应商 高透激光防护膜

产品名称	金吉宏业公司 高透激光防护膜供应商 高透激光防护膜
公司名称	北京金吉宏业科贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广安门内大街210号301室
联系电话	13801302387 13801302387

产品详情

施工环境准备

在贴膜前，一定要关好门和窗户，并且屋内人员尽量少走动，这样做的目的是为了防止屋内空气流动，带来灰尘。可适当在贴膜的位置周围喷洒少量的水，起到降尘的作用，为贴膜提供一个无尘的环境。屋内灰尘过多也是造成贴膜后有气泡的原因之一。若条件允许，在无尘室施工效果最佳。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

贴膜前应清洗玻璃

玻璃可能很久没有清洗，玻璃表面容易附着粘性液体、石灰痕迹等较难去除的污渍。先用擦试纸将边框、玻璃胶条（窗户有玻璃胶的，要先看看玻璃胶是不是一条直线，如果不是可以先用美工刀修直一下，这样是为了贴膜后好修边）擦拭干净，以免贴膜的时候将上面的灰尘带到玻璃表面。接着在玻璃表面喷上少量的水：（由下向上，均匀喷洒，高透激光防护膜供应商，顶部不能喷洒过多，飞溅少许即可），用我们手去感觉一下玻璃表面，如有刺手的東西，可选用美工刀铲除再清洗玻璃。用刮板清洗2-3遍，高透激光防护膜出售，保证玻璃无毛屑无尘无沙粒即可。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

贴膜的注意事项

测量玻璃尺寸与裁膜：

用卷尺测量需要贴膜玻璃的宽度和高度（玻璃边框内侧），并做记录。裁膜时刀口距膜面一定要保持在45度以内，以免膜口产生锯齿粘贴时很难压平，高透激光防护膜，同时根据材料情况在测量的数值上均增加上3—4厘米进行裁切，高透激光防护膜生产厂家，方便后期对膜修边（例：玻璃大小为40*80，则裁膜最好裁成43*83大小，也可适量而定），然后将裁好的膜小心卷起放置适当位置，以免将膜折皱。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

金吉宏业公司(图)-高透激光防护膜供应商-高透激光防护膜由北京金吉宏业科贸有限责任公司提供。北京金吉宏业科贸有限责任公司（www.bj-jjhy.cn）是从事“激光防护眼镜,激光防护玻璃,IPL光子安全镜,激光防护膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.laserprotect.cn）还是从事激光防护，光纤激光防护，紫外激光防护的厂家，欢迎来电咨询。