

振动盘报价 优佳振动盘 振动盘

产品名称	振动盘报价 优佳振动盘 振动盘
公司名称	东莞市茶山优佳振动盘设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇红卫街103号
联系电话	13416865791

产品详情

东莞市茶山优佳振动盘设备厂是一家专业从事振动盘和各种非标自动化设备的研发、生产、销售及服务为一体的公司。生产各种工件自动上料振动盘。

振动电磁铁原理：利用了电磁铁产生交变磁场，振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方，信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化，从而使铁片振动发声。

振动盘不工作的可能原因：

- 1、电源电压不足
- 2、振动盘与控制器间的连线断裂
- 3、有零件卡在线圈与骨架间
- 4、振动盘抵住硬物，顶盘或底盘碰到其他设备

东莞市茶山优佳振动盘设备厂是一家专业从事振动盘和各种非标自动化设备的研发、生产、销售及服务为一体的公司。生产各种工件自动上料振动盘。

振动盘是一种自动组装机件的辅助设备，能把各种产品有序排出来，它可以配合自动组装机件一起将产品各个部位组装起来成为完整的一个产品。振动盘振动乏力或过慢，零星地或不规则地送料，可能原因

: 1、弹簧断裂；2、底板过薄；3、安装台面有缺陷，缺少硬度。如果悬吊于设备台面，会造成振动过弱，台面厚度应该至少达到1-1/2"，这样才不会吸振，振动盘，圆柱式撑脚必须配备三角支撑片；

东莞市茶山优佳振动盘设备厂是一家专业从事振动盘和各种非标自动化设备的研发、生产、销售及服务为一体的公司。生产各种工件自动上料振动盘。

接通电源后不振动，要检查电气控制器保险丝是否熔断，振动盘价格，电气元件是否松动，振动盘厂家，插头插座是否接触不良，如果是输送速度达不到要求又要注意下面3条；

1、检查紧固弹性元件的螺丝钉是否松动。

2、弹簧的片是否断裂。

3、电磁间隙是否过于大，正常间隙对应小型振动盘的电磁铁与衔铁的间距在0.5MM至1.2MM范围内，铁心与衔铁工作面不平行度不大于0.02MM.

振动盘报价-优佳振动盘-振动盘由东莞市茶山优佳振动盘设备厂提供。东莞市茶山优佳振动盘设备厂（www.dgyoujiazdp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优佳振动盘——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市博罗县石湾镇红卫街103号，联系人：汪先生。