

滚筒式溢流型球磨机 格林重工 吉林溢流型球磨机

产品名称	滚筒式溢流型球磨机 格林重工 吉林溢流型球磨机
公司名称	郑州格林重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市北山口镇西河村
联系电话	13603827159

产品详情

溢流型球磨机

球磨机是选矿生产线中的重要粉磨设备，我们都知道，球磨机等大型矿山设备都是可以24小时工作的，设备一旦停机，会严重影响企业的生产进度，因此，我们一般都不愿意看到设备停机。但是有些情况下，球磨机必须停机。

- 1、遇到一些故障的情况下，比如润滑系统、供电系统发生故障，或者设备自身出现了故障，滚筒式溢流型球磨机，当这些故障不能在运行条件下处理的时候，就需要进行停机维修。
- 2、轴承、电机、减速机急剧升温，温度高于80 。
- 3、供电系统电器出现故障不能带电排除时。
- 4、电机等出现火花、冒烟或有异常声响，求购格林生产溢流型球磨机一套，并持续较长时间。
- 5、滑系统不正常，如突然断油，但轴承未过热;油量小又查不出原因。溢流型球磨机

溢流型球磨机

球磨机是进行粉碎的关键设备，广泛用于水泥，干式溢流型球磨机，有色金属，以及玻璃陶瓷等生产行业，如何才

能延长使用寿命应注意以下几点：

- 1.开车前检查好机械和电器部分，螺丝，润滑，传动装置，是否正常完好。

2.盘车一周检查设备传动部分是否有障碍物。

3.检查无误后启动电机，注意电流变化。磨球机连续起动不得超过两次，一次与第二次隔5分钟以上。

4.运行中要注意检查筒体是否漏浆，认真观察电流、电压、给料、给水是否正常，每半小时检查一次电机及主轴温度不大于60°，发现问题及时处理。

5.磨球机正常运转后，要严格按给水、给矿、添加钢球的规定，禁止超负荷运转，空转时间不超过15分钟，以免打坏衬板。

6.运转中要注意观察中空轴、油环是否转动带油，中空轴温度是否正常，如发现中空轴发热，接近烧瓦时，应立即采取强制冷却措施，不得马上停车，以免造成“抱轴”。同时注意检查各润滑部位油量、温度，定时加油。

7.球磨机停车前应先停止给矿，待机内精矿处理完后，吉林溢流型球磨机，停止给水。按停车钮，拉下电闸。使用过程中应严格安装以上几点，确保球磨机高效正常工作。溢流型球磨机

球磨机主机包括筒体，筒体内镶有用耐磨材料制成的衬，有承载筒体并维系其旋转的轴承，还要有驱动部分，如电动机，和传动齿轮，皮带轮，三角带等。关于叫叶片的零件，一般不是主要部件，在进料端的部件进料口内有内螺旋可称其内螺旋叶片，在出料端的部件出料口内有内螺旋也可称其内螺旋叶片。另外在出料端的辅助设备中如果用螺旋运输机，在该设备里会有叫螺旋叶片的零件，但是严格的说，它已经不算球磨机的零件了。溢流型球磨机

滚筒式溢流型球磨机-格林重工(在线咨询)-吉林溢流型球磨机由郑州格林重工机械制造有限公司提供。郑州格林重工机械制造有限公司（www.gelinzg.com）为客户提供“烘干机，雷蒙磨，回转窑”等业务，公司拥有“格林烘干机，格林雷蒙磨，格林回转窑”等品牌。专注于节能设备等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：翟。